



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

مناقصة أشغال رقم 114-2025

إزالة المولد الغازي وملحقاته ونقلها الى الساحات المخصصة داخل سياج

المصفاة / الزرقاء

(الشروط المرجعية)

الفهرس:

- ١- المقدمة.
- ٢- الشروط الأساسية للمشاركة بالمناقصة.
- ٣- أجزاء المولد الغازي.
- ٤- إجراءات العمل:
 - ٤-١ المهام التي ستقوم بها شركة مصفاة البترول.
 - ٤-٢ الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المقاول / المتعهد.
 - ٤-٣ إجراءات / طريقة العمل.
 - ٤-٤ إجراءات الفحص والتفتيش الفني لمعدات الرفع والونشات:
 - ٤-٥ مدة تسليم المشروع.
- ٥- متطلبات وثائق التأهيل المطلوب تقديمها في مرحلة استلام العروض.
- ٦- تعليمات للمشاركين بالمناقصة.
- ٧- الملحقات:
 - الملحق رقم (١): نموذج العرض المالي.
 - الملحق رقم (٢): المخططات الخاصة بأجزاء المولد الغازي وابعادها واورانها.
 - الملحق رقم (٣): أنظمة السلامة في المصفاة.
 - الملحق رقم (٤): أنظمة بناء السقايل في المصفاة.

الموافقة	المتطلبات	ر.م
	المقدمة:	١.
	ترغب شركة مصفاة البترول الأردنية بالتعاقد مع شركة مقاولات/ متعهد/ مقاول له خبرة عملية في أعمال الفك والتركيب والمناولة باستخدام الونشات ذات القدرات العالية والنقل بواسطة الاليات الثقيلة وذلك لكامل أجزاء المولد الغازي في وحدة الخدمات الثانية ونقل اجزائه الى الساحات المقررة داخل سياج المصفاة لتخزينها وكل ما يتعلق بهذه الأعمال على أساس مشروع "تسليم مفتاح"، بحيث يشمل ذلك كل ما يتطلب من توفير الأيدي العاملة المؤهلة والكوادر والأدوات والمعدات (أدوات وعدد للقص والفك والرفع والتحميل...) ومعدات الخدمات (ونشات، سيارات ثقيلة، ضاغطات هواء،..) وجميع الأدوات والمستهلكات اللازمة لتنفيذ العمل كاملاً حسب ما هو مطلوب بحيث يتم استلام الموقع الخاص بالتوربين الغازي خالياً من جميع معداته وملحقاته دون الحاق أي ضرر بالمعدات المفكوكة او المحيطة في منطقة العمل، وعلى ان يتم مراعات جميع تعليمات السلامة العامة والقوانين الخاصة للشركة في مثل هذا النوع من الاعمال والموافق عليها من قبل المهندس المشرف من طرف مصفاة البترول.	١-١
	يحق للمصفاة الغاء المناقصة دون تقديم أي تبريرات للمشاركين بالمناقصة ودون تحمل المصفاة أدنى مسؤولية أو تبعات قانونية دون تقديم أي مبررات للمشاركين.	٢-١
	يحق للمصفاة أن تقوم بإجراء التعديلات اللازمة على هذه المواصفة بحيث يتم إرسال هذه التعديلات للمشاركين بالمناقصة قبل انتهاء موعد تقديم العروض.	٣-١
	يجب على المشاركين الأخذ بعين الاعتبار أي تعديلات يتم استحداثها قبل موعد اغلاق هذه المناقصة.	٤-١
	الشروط الأساسية للمشاركة بالمناقصة:	٢.
	أن يكون المتقدم للمناقصة لديه الخبرة الكافية وان يكون مؤهلاً لتنفيذ أعمال الفك والتركيب والنقل والمناولة باستخدام الونشات ذات القدرات العالية وبما يتناسب مع الغرض الموضوع له هذه المواصفة.	١-٢
	يشترط من المتقدم للمناقصة زيارة الموقع والاطلاع على المنطقة المحيطة بالمولد الغازي والمداخل والمخارج الخاصة بها، بالإضافة الى أماكن ساحات التخزين النهائية للقطع والشوارع المؤدية لها.	2-2
	أن يمتلك المقاول شهادة تصنيف صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان درجة (ثالثة او ثانية او أولى)	2-3
	أجزاء المولد الغازي	٣
	يشمل المولد الغازي المراد ازالته ونقله لساحات التخزين المخصصة على القطع الرئيسية التالية: - ال SKID الرئيسي لتوربين ووزنه ٤٢ طن. - المولد الكهربائي والمبرد الخاص به ووزنهما ٣٥ طن. - صندوق التروس بين التوربين والمولد ووزنه ٦,٧٥ طن. - الفلتر الرئيسي للتوربين الغازي والجسم الداعم له، أوزنهما على التوالي ٩ طن و1.7 طن. - المدخنة الرئيسية لتوربين والمتكونة من ٣ قطع اوزانها على التوالي ٥ طن، ٣ طن، ٥ طن بالإضافة الى الهيكل المعدني المحيط بها. - الموجه (DIVERTER) المشترك بين الغلاية ٧٠٠٤ والتوربين الغازي ووزنه ٢,٥ طن. - خلايا تبريد الزيت والجسم الداعم لها، أوزنهما على التوالي ٦ طن و1.7 طن. - غرفة التوربين ونظام التهوية الخاص بها. - الخطوط والانابيب الواصلة بين أجزاء المولد الغازي ونقاط الربط الرئيسية مع المصفاة.	١-٣

الموافقة	المتطلبات	ر.م
	ملحق رقم (٢) يحتوي على الرسومات الخاصة بأجزاء المولد الغازي وابعادها بالإضافة الى ارتفاع كل جزء منها عن الارض.	٢-٣
	على المقاول/ المتعهد الالتزام بتعليمات المهندس المشرف فيما يتعلق بترتيب الاولويات لفك كل جزء من أجزاء المولد الغازي، حيث ان الترتيب التسلسلي لفك الأجزاء المختلفة يتم تحديده من قبل المهندس المشرف وبما يتواءم مع أولويات شركة المصفاة وجاهزيتها من حيث المساحات، كوادر المصفاة المشاركة او امكانية عزل معدات مشتركة مع المولد الغازي والتي يتطلب ايقافها لغايات فكها.	٣-٣
	اجراءات العمل:	.٤
	المهام التي ستقوم بها شركة مصفاة البترول: - توفير المساحات المناسبة لتنفيذ العمل المطلوب وكل ما ينطوي عليها من اعمال هندسة مدنية. - تجهيز الشوارع داخل المصفاة بما يتواءم مع خط مسير الونشات واليات النقل المستخدمة لتنفيذ العمل المطلوب وعلى ان يتم اخذ الموافقة المسبقة من قبل المهندس المشرف لتحديد خط سير جميع الاليات. - أعمال الفحص والتفتيش لاماكن ومراكز رفع القطع او حيثما يلزم. - التحقق من وثائق وشهادات الفحص والتأهيل للأليات والأدوات والونشات التي ستستخدم لتنفيذ العمل المطلوب وذلك بإعادة اجراء الفحوص للتأكد من مدى مطابقة وكفاءة المعدات قبل الشروع باستخدامها. - اعمال إزالة الكوابل الكهربائية وأجهزة الآلات الدقيقة وما يتبعها من كوابل.	1-٤
	الاعمال المطلوب تنفيذها من قبل المقاول / المتعهد: - توفير معدات السلامة الشخصية كاملة لموظفيه (خوذة، حذاء سلامة، لباس السلامة الواقي (افرهول) قفازات مناسبة، نظارات واقية، سدادات الأذن، سترة عاكسة، احزمة الامان...الخ)، ويتم تطبيق والالتزام بكافة التعليمات الواردة بخصوص تصاريح العمل وتعليمات السلامة الصادرة عن مشرف السلامة في المصفاة. - توفير كافة أنواع العمالة، العدد (المستهلكة وغير المستهلكة)، معدات الخدمات (ضاغطة هواء، عدد قص، ماكنات لحام...) وأجهزة القياس اللازمة لفك قطع المولد الغازي ونقلها. - توفير كافة أنواع الونشات واليات النقل المناسبة واللازمة لنقل قطع المولد الغازي الى ساحات التخزين داخل سياج المصفاة، وعلى ان تجتاز جميع الفحوصات المطلوبة من قبل الكادر الفني لشركة المصفاة. - يقوم المتعهد بتأمين ما يلزم من معدات الرفع، الحبال، جسور التحميل وجميع المستلزمات لغايات تنفيذ العمل المطلوب كاملاً، وعلى ان تكون هذه المعدات مفحوصة وموافق عليها من قبل المهندس المشرف والكادر الفني المختص في شركة المصفاة. - توفير مواسير السقالة وما يلزم من المعدات الخاصة بها والعمالة المؤهلة لتنفيذ اعمال بناء السقايل حيثما يلزم وعلى ان يتم الالتزام بجميع تعليمات السلامة العامة والقوانين الخاصة للشركة في مثل هذا النوع من الاعمال وأن تكون السقالة المراد انشائها حسب نظام بناء السقايل المتبع في المصفاة. - تجهيز أماكن ومراكز الرفع الخاص بالقطع المراد نقلها وبالطريقة التي تحددها شركة مصفاة البترول وتحت اشراف المهندس المشرف، وعلى ان تجتاز جميع الفحوصات المحددة لها قبل الرفع والتحميل. - على المقاول تحمل تكاليف الطاقة الكهربائية التي ستستخدم خلال المشروع اما بتوفير مولد كهربائي او من خلال استئجار الكهرباء من شركة مصفاة البترول شريطة توفير عداد كهرباء ولوحة مناسبة وكبير مناسب ليتم توصيلها مع المصدر الكهربائي المقترح من قبل شركة المصفاة.	٢-٤

الموافقة	المتطلبات	ر.م
	<p>- يقوم المتعهد بتعيين مهندس مشرف مؤهل من ذوي الخبرات في مثل هذه الأعمال وعلى دراية كاملة بتفاصيل المهام المطلوب تنفيذها وكذلك ارسال فنيين مؤهلين يمتلكون المهارات الكافية وتتطابق مؤهلاتهم مع شهادات ووثائق التأهيل والخبرات التي سيتم ارسالها من قبله.</p> <p>- يقوم المتعهد بتعيين ضابط سلامة (مرخص من قبل وزارة العمل) للإشراف المباشر على متطلبات السلامة المهنية خلال تنفيذ المشروع والتأكد من تطبيق الكادر الفني للمقاول/المتعهد لتعليمات شركة مصفاة البترول فيما يخص الاعمال المطلوب تنفيذها، وتجهيز كافة تصاريح العمل المطلوبة بناءً على أنظمة السلامة المتبعة داخل شركة مصفاة البترول.</p> <p>- التزام كادر المتعهد بجودة الأعمال المنفذة وأخذ الملاحظات الفنية المقدمة من قبل المهندس المشرف/المصفاة بعين الاعتبار.</p>	
	<p>إجراءات / طريقة العمل</p> <p>على المقاول تقديم خطة عمل مكتوبة قبل الشروع في فك الأجزاء الرئيسية للمولد الغازي، واخذ الموافقة المسبقة من قبل المهندس المشرف والكادر الفني في شركة مصفاة البترول على الخطة المقترحة وعلى ان تحتوي على المعلومات التالية:</p> <p>- تحديد نوع الونشات والاليات المستخدمة وقدرتها من خلال load chart.</p> <p>- رسم كروكي يبين مكان وقوف الونشات واليات النقل وبعدها عن مركز تحميل القطع واقصى ارتفاع للحمل.</p> <p>- تحديد حبال، معدات الرفع وجسور التحميل المستخدمة لتنفيذ العمل المطلوب وتحديد قدرة كل منها.</p> <p>- خط سير الاليات داخل المصفاة وتحديد الشوارع المستخدمة لنقل القطع من موقع المولد الغازي والى ساحات التخزين.</p>	٣-٤
	<p>إجراءات الفحص والتفتيش الفني لمعدات الرفع والونشات:</p> <p>- ستقوم شركة مصفاة البترول الأردنية بالتحقق من وثائق شهادات الفحص والتأهيل للآليات والأدوات والونشات التي ستستخدم لتنفيذ العمل المطلوب وذلك بإعادة اجراء الفحوص (على نفقتها) للتأكد من مدى مطابقة وكفاءة المعدات قبل الشروع باستخدامها شريطة ان تتوفر فيها المتطلبات التالية:</p> <p>١. - <u>آليات الرفع (الونشات) والسائق:</u></p> <p>- شهادات فحص سارية المفعول للونشات من جهة مختصة بأعمال الفحص.</p> <p>- منحنى الأحمال الخاص بالونشات (loading chart) المستخدمة لتنفيذ المشروع.</p> <p>- رخصة/ شهادة تأهيل سارية المفعول لسائق الونش صادرة من جهة مختصة.</p> <p>- بعد التأكد من الوثائق المذكورة أعلاه يتم إجراء فحص الأحمال للونشات المراد استخدامها حسب منحنى الأحمال الخاص بالونش (loading chart).</p> <p>٢. <u>الحبال، أدوات الرفع وجسور:</u></p> <p>- شهادات فحص سارية المفعول للحبال وجسور التحميل المراد استخدامها لتنفيذ العمل من جهة مختصة بأعمال الفحص مثبت عليها الرقم التسلسلي (Serial no.) والحمل المسموح به وأن يكون مطابق للمعلومات المثبتة على الحبال.</p> <p>- بعد التأكد من الوثائق المذكورة أعلاه يتم إجراء الفحص النظري على جميع الحبال وجسور التحميل المراد استخدامها للتأكد من مطابقتها للشهادات.</p> <p>- إجراء فحص الذرات الممغنطة (MT) والسائل النفاذ (PT) على جسور التحميل المراد استخدامها في أعمال الرفع.</p>	٤-٤

الموافقة	المتطلبات	ر.م
	- فحص السائل النفاذ (P.T) او الذرات الممغنطة (MPT) على اماكن ومراكز رفع القطع او حيثما يلزم.	
	مدة تسليم المشروع: - المدة اللازمة لتنفيذ وتسليم المشروع (يوم عمل) يتم تحديدها من قبل المقاول بناءً على خطة زمنية مفصلة ومدروسة يتم تقديمها من قبل المتعهد خلال مرحلة دراسة العروض. - سيتم اعتماد المدة الزمنية المقدمة في بند الإحالة وسيتم اعتماد غرامات التأخير بعد انتهاء هذه المدة في حال حدوث أي تأخير في تسليم المشروع. - ساعات العمل ستكون خلال ساعات عمل الكادر النهاري في المصفاة؛ من يوم الأحد لغاية يوم الخميس من الساعة ٧:٠٠ صباحاً لغاية ١٦:٠٠ عصرًا.	٥-٤
	متطلبات ووثائق التأهيل المطلوب تقديمها في مرحلة استلام العروض:	٥.
	١-٥ عنوان المناقص الكامل والرسمي في الأردن.	
	٢-٥ شهادة تسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.	
	٣-٥ شهادة تصنيف صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.	
	٤-٥ كشف بالخبرات مصدق من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية.	
	٥-٥ الهيكل التنظيمي بالكادر الفني المطلوب والمقترح للمشروع شاملاً مسؤول/ ضابط سلامة بحيث يكون مصرح من وزارة العمل، وعلى أن يتم ذكر وظيفة كل منهم وتقديم الشهادات والمؤهلات والخبرات السابقة بشكل منفصل.	
	٦-٥ تقديم قائمة بالخبرات السابقة المشابهة للأعمال المطلوب تنفيذها أعلاه بحيث تشمل ما يلي: - - اسم الزبون وآلية الاتصال بالمعنيين في المشروع. - سنة تسليم المشروع مع المخطط الزمني للمشروع وشهادة توصية من الشركات.	
	٧-٥ تقديم جدول زمني مبين فيها المدة الزمنية الكلية اللازمة لإنجاز وتسليم المشروع على أكمل وجه وآلية العمل بالترتيب حسب ما هو مذكور في البنود أعلاه، علماً بأن مدة التنفيذ وانجاز العمل المطلوب تعتبر بند أساسي في تقييم العروض المقدمة والمفاضلة فيما بينها.	
	٨-٥ Method Of Statement يبين إجراءات العمل لفك أجزاء المولد الغازي مع ضرورة تقديم SAFTY PLANE لمراحل المشروع.	
	٩-٥ كشف بعدد المعدات المملوكة للمقاول وأن يكون صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان للمعدات والليات المرخصة والغير مرخصة	
	١٠-٥ رسومات كروكية تبين من خلالها أماكن وقوف الونشات وقدراتها والتي ستستخدم لفك أجزاء المولد الغازي المدرجة ضمن الملحق رقم (٢)، كما ويتطلب من المقاول ارفاق load chart للونشات واليات النقل المستخدمة لتنفيذ العمل المطلوب.	
	١١-٥ أسماء المتعهدين الفرعيين الذين ينوي المناقص استخدامهم في التنفيذ.	
	تعليمات للمشاركين بالمناقصة:	٦.
	١-٦ تعتبر كافة الأسعار التي يضعها المناقص لكافة الأعمال الواردة في العقد على أنها القيمة الكاملة والشاملة للأشغال المنجزة والموصوفة في ذلك البند سواء نص عليها صراحة أو ضمناً وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص وتعويضه عن أي التزامات قد يتحملها المتعهد وفقاً لهذا العقد.	

الموافقة	المتطلبات	ر م
	يجب على المناقص أن يقدم عرضه بالدينار الاردني (شاملاً لضريبة المبيعات) وعلى النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة المناقصة وأن يرفق كافة البيانات المتضمنة للمعلومات.	٢-٦
	يقدم المتعهد كفالة دخول المناقصة بقيمة ٥% من قيمة العرض صالحة لمدة سريان العرض، ويعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص ولا يجوز سحب العرض المقدم من قبل المناقص ولا تعديله ولا تبديله ولا تفسيره بعد تقديمه، ويظل العرض ملزماً للمناقص الذي تقدم به لفترة (٦٠) يوماً ابتداءً من آخر موعد تم تحديده لتسليم المناقصات.	٣-٦
	يجب على المناقصين عند حصولهم على وثائق المناقصة وعند تنفيذ الأشغال المحافظة على سرية المعلومات ويجب عدم الإفشاء عن أي من الوثائق في أي نشرة تجارية أو أي من وثائق العقد لأي مشروع أو عرض آخر.	٤-٦
	تقدم كافة وثائق المناقصة وما يتصل بها إلى شركة مصفاة البترول الأردنية في ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج (مناقصة أشغال رقم ١١٤-٢٥٢٥ إزالة المولد الغازي وملحقاته ونقلها الى الساحات المخصصة داخل سياج المصفاة / الزرقاء: لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة/عمان وفي موعد حسب ما هو محدد في دعوة المناقصة (٣ مغلقات مغلقة ومختومة واحد للعرض المالي والثاني للعرض الفني والثالث لكفالة دخول المناقصة)، ويمكن لشركة مصفاة البترول تأجيل موعد اغلاق صندوق المناقصة بإشعار خطي تبعث به إلى كل من أبدى رغبة في التقدم للمناقصة واشترى وثائق المناقصة، ولن تنظر الشركة في أي عرض يصلها بعد التاريخ المحدد لذلك.	٥-٦
	مع عدم الإخلال بأية حقوق أخرى لشركة مصفاة البترول ودون أي تنازل عن الخيارات المخولة فإنه في حال عدم التزام الشركة المنفذة المحال عليها المناقصة بالعمل أو تأخرها عن الإنجاز يترتب عليها غرامة بمبلغ (٥٠) دينار عن كل يوم تأخير وسيتم خصم هذه القيمة من المطالبات التي تستحقها وبعدها أقصى ما نسبته ١٥% من قيمة الإحالة.	٦-٦
	على المتعهد أن يقدم جدول الأسعار وأي عمل اضافي يعتقد أنه ضروري لإنجاز الاشغال على أكمل وجه، وفي حال عدم إضافته لأي بند فيفهم أن العمل المعني يدخل ضمناً في أحد البنود المبينة في جدول الأسعار أما إذا تبين خلال دراسة العروض أو خلال التنفيذ أن هناك أعمال ضرورية فإنه سيتم اعتبار بأن هذه الأعمال مشمولة في السعر الأصلي وملزمة للمتعهد ولا يحق للمتعهد أن يطالب بأي تعديل أو زيادة في السعر مهما كان.	٧-٦
	إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق المناقصة أو كانت هناك أية حاجة للاستفسار عن أي توضيح في وثائق المناقصة فإن على المناقص أن يتقدم بطلب توضيح ذلك خطياً إلى المصفاة قبل موعد تقديم العروض بأسبوعين كحد أقصى، حيث سيتم تعميم الجواب على كافة المتقدمين للمناقصة، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد موعد اغلاق المناقصة.	٨-٦
	يحق للمصفاة إلغاء أو تأجيل فتح العروض الى الوقت الذي تراه مناسباً، على أن يتم إعلام المشاركين بالمناقصة بالموعد الجديد لفتح العروض.	٩-٦
	تحتفظ الشركة بحقها الكامل في استبعاد أي عرض غير كامل أو غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات، كما تحتفظ الشركة بحقها الكامل في رفض أي عرض دون تقديم أسباب لذلك، وتحتفظ الشركة بحقها في اختيار أي عرض دون التقيد بأقل الاسعار.	١٠-٦

الموافقة	المتطلبات	ر.م
	يشترط في جميع العِدَد، المعدات والآليات المراد استخدامها أن تكون مستوفية لاشتراطات السلامة العامة ولا يتم استخدامها الا بموجب موافقة من الكادر الفني للمصفاة، كما يلتزم المتعهد بوضع ملصقات تعريفية على آلياته ومعداته تحتوي على اسم الشركة ورقم الهاتف في مكان واضح للرؤية.	١١-٦
	على المتعهد المحال عليه المناقصة فور تسلمه كتاب الاحالة اعداد وتقديم كشوفات بأسماء جميع الاشخاص مع صور شخصية عدد (٢) وشهادة حسن سيرة وسلوك وعدم محكومية (أمنياً وجنائياً) للذين يلزم دخولهم المصفاة للعمل معه ضمن المناقصة أعلاه، حسب نموذج اخلاء السبيل المعتمد لدى شركة مصفاة البترول، ولن يسمح لأي شخص دخول موقع العمل الا بعد الحصول على اخلاء سبيل من الجهات الأمنية ذات العلاقة وأن المتعهد يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن أي تأخير ناجم عن تأخر الحصول على اخلاء السبيل لأي شخص لم يكن مدرج في الكشف الذي قدمه قبل توقيع الاتفاقية.	١٢-٦
	لا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويضات (بدل تعطل) نتيجة التعطل عن العمل أو إيقافه لأسباب خارجة عن إرادة إدارة المصفاة بالإضافة الى عدم تحمل المصفاة ادنى مسؤولية إدارية أو مالية تجاه هذا التوقف، ويكون هذا التوقف غير محسوب من ضمن أيام العمل المتفق عليها بين المصفاة والمقاول.	١٣-٦
	يكون المقاول مسؤولاً عن سلامة العاملين لديه وتناط به مسؤولية ارسال العمالة المدربة وتجيد استخدام معدات الوقاية الشخصية ولها إلمام بمتطلبات السلامة العامة وتناط بالمقاول مراقبتهم أثناء العمل وتوفير معدات السلامة الشخصية اللازمة لهم كيفما تتطلب طبيعة العمل.	١٤-٦
	تنتقل العمالة من وإلى مواقع العمل باستخدام وسائل النقل التي يوفرها المتعهد للعمالة التابعة له، والتكاليف المترتبة على نقل العمالة من وإلى مواقع العمل يجب أن تكون مشمولة في عرض الأسعار، ولا يُسمح للعمالة باستخدام وسائل النقل التي توفرها الشركة لموظفيها.	١٥-٦
	لا يتم الدخول أو مزاوله أي عمل داخل المصفاة إلا بموجب تصريح دخول/ تصريح عمل ساري المفعول موقع من الكادر الفني للمصفاة.	١٦-٦
	تلتزم العمالة أياً كان نوعها بجميع التعليمات والمتطلبات المدرجة في تصريح العمل الذي يتم تنظيمه من قبل الكادر الفني للمصفاة.	١٧-٦
	التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتأمين على الحياة وتأمين ضد الغير والفحوصات الطبية والضرائب وغيرها هي مسؤولية المتعهد لتقديمها لعماله وكوادره.	١٨-٦
	يتحمل المتعهد المسؤولية الكاملة عن أداء وسلوك العمالة التابعة له أثناء العمل وهم تابعين له وغير مرتبطين بالمصفاة وللمصفاة الحق في رفض أي عامل ومنعه من دخول المصفاة دون بيان الأسباب ودون أن يترتب على الشركة مسؤولية قانونية نتيجة لذلك.	١٩-٦
	يمنع تواجد العمالة في غير أماكن العمل المخصصة لها، ويقوم المهندس المشرف مع المتعهد بتحديد مسار وكيفية دخول وخروج عمالة المتعهد من وإلى منطقة العمل المعنية بحيث لا يشكل دخول وخروج عمالة المتعهد خطراً أو إعاقة لأعمال المصفاة الأخرى.	٢٠-٦
	تم تحديد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/١٧ الساعة ٩ صباحاً موعداً لزيارة موقع المصفاة / الزرقاء للاطلاع على طبيعة موقع العمل والأشغال اللازمة والمداخل والتسهيلات المتوفرة فيه أو حوله والمخاطر المرتقبة وغير ذلك وكل ما له علاقة/ تأثير على تنفيذ العمل ولن يكون هناك أي موعد آخر، وتعتبر الزيارة شرطاً أساسياً للمشاركة في المناقصة.	٢١-٦

الموافقة	المتطلبات	ر.م
	آخر موعد لقبول واستلام العروض هو الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 24/4/2025، وتسلم العروض باليد الى مدير دائرة المشتريات في الادارة العامة- الدوار الاول.	٢٢-٦
	المتعهد الذي ستحال عليه المناقصة يلتزم بدفع رسوم الطوابع والواردات بقيمة ٦ بالألف حسب قانون الطوابع الاردني او أي قيمة يتم تعديلها من الحكومة خلال سريان العرض.	٢٣-٦
	يتوجب على المقاول بعد تلقيه قرار الإحالة ان يقدم كفالة حسن التنفيذ لضمان حسن تنفيذه للأعمال وقيامه بالتزاماته في هذا العقد بدفع (١٠%) عشرة بالمائة من قيمة العقد وذلك كتأمين وكفالة حسن التنفيذ وتكون مسؤولية اعداد هذه الكفالة ودفع كل ما يتصل بها من نفقات أو رسوم على المقاول وعلى حسابه الخاص، وإذا رفض المقاول أو تأخر عن توقيع الاتفاقية أو عجز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة، فعندها يحق للمصفاة مصادرة كفالة دخول المناقصة دون الرجوع إلى القضاء ولا يكون للمقاول أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.	٢٤-٦
	ينبغي على المتعهد ان يتحمل كامل المسؤولية لحماية الاشغال والاشغال المؤقتة من ابتداء العمل وحتى نهايته وإذا حصل اي ضرر او خسارة في هذه الاشغال او في اي جزء منها وفي الاشغال المؤقتة ومهما كان سبب ذلك الا في حالات الظروف القاهرة، فان على المتعهد ان يقوم بإصلاح ذلك الضرر وتصحيح اي خلل فيها وبشكل يؤمن انجازها واستكمالها بموجب شروط ومواصفات هذه الاتفاقية ووفقا لتعليمات المهندس وتكون كلفة اصلاح هذه الاضرار على حساب المتعهد. وتشمل الظروف القاهرة حالات الحرب سواء كانت معلنة أو غير معلنة وحالات الغزو من قبل العدو أو الثورة والاضطراب التي لا يكون مستخدمى وعمال المتعهد يد فيها وتشمل كذلك حالات اشغال صاحب العمل لأي جزء من الاشغال تم تسليمها بموجب شهادة استلام وكذلك الحالات التي تنجم عن خطأ في التصميم.	٢٥-٦
	ينبغي على المتعهد ان يحمي صاحب العمل من اية خسارة ويدفع التعويض عن اية مطالبة تتعلق بأضرار وخسائر تمس اي شخص او اية ممتلكات نتيجة لعمل المتعهد وعلى المتعهد تسوية أي مبالغ او رسوم او نفقات يتعرض لها صاحب العمل في كافة ما يتعلق بإنجاز وصيانة الاعمال المطلوبة في هذه الاتفاقية.	٢٦-٦
	على المتعهد قبل التسليم النهائي للعمل ازالة كل ما يزيد عن الحاجة من المواد والآلات والادوات والاعمال المؤقتة وإن يسلم الموقع نظيفا حسب قناعات المهندس المشرف او من ينوب عنه وإذا عجز المتعهد عن ذلك فللمهندس المشرف القيام به على حسابه بعد اخطاره لمدة لا تزيد على أسبوع.	٢٧-٦
	يتوجب على المقاول بعد تلقيه قرار الإحالة التأمين على المشروع ضد الغير (الشخص الثالث) بقيمة (١١٥%) من قيمة الأعمال الاجمالية // وأن يؤمن عن الأعمال والمعدات بقيمة (١١٥%) من قيمة الاعمال الاجمالية ببوليصة تأمين جميع أخطار المقاولين، وأن يؤمن على العمال والموظفين الذين يعملون لديه ولدى مقاوليه الفرعيين في حال عدم وجود اشتراك في الضمان الاجتماعي لهم، على أن تشمل بوليصة التأمين على تغطية الحوادث واصابات العمل للعمال والمستخدمين لدى الفريق الثاني الرئيسي ومتعهديه الفرعيين، وعلى أن يقوم الفريق الثاني بتقديم بوليصات التأمين مصدقة بالكامل، وإذا نصت شروط بوليصة التأمين على وجود خصم إجباري deductible فعلى المتعهد دفع هذه القيم في حال وجود أي مطالبة بهذا الخصوص. - تأمين الممتلكات المحيطة بالمشروع بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار. - تأمين إزالة الأنقاض بمبلغ لا يقل عن 15% من قيمة المناقصة.	٢٨-٦
	يلتزم المتعهد المحال عليه المناقصة بإصدار فواتير وفقاً لنظام الفوترة الوطني، وخلاف ذلك لن يتم صرف أي فاتورة له.	٢٩-٦
		٧.
	الملحقات :	
	• الملحق رقم (١): نموذج العرض المالي.	
	• الملحق رقم (٢): المخططات الخاصة بأجزاء المولد الغازي وابعادها واوزانها.	

الموافقة	المتطلبات	ر.م
	الملحق رقم (٣) : أنظمة السلامة في المصفاة.	•
	الملحق رقم (٤): أنظمة بناء السقايل في المصفاة	•



شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة

اجراءات عمل بناء السقايل

اولاً : شروط عامة:

- 1- الحصول على تصريح عمل من الدوائر المعنية لبناء السقايل.
- 2- تحديد الغرض من استخدام السقالة لمعرفة الأحمال التي ستستعمل عليها
- 3- اختيار الموظفين المناسبين للعمل وكذلك العدد المناسبة لنصب السقالة.
- 4- في حال زاد الارتفاع عن (12) متر فان ذلك يتطلب عمل مخطط هندسي بالسقالة.

ثانياً : اجراءات العمل

- 1- تتم عملية التركيب وإنشاء السقالة تحت إدارة ومراقبة مباشرة من شخص مؤهل لبناء السقايل.
- 2- تجنب وجود أية مخاطر علوية أو أرضية على مقربة من السقالة مثل خطوط الأنابيب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأسلاك الهاتف وغير ذلك وترك مسافة لا تقل عن (3) متر بين السقالات وخطوط توصيل الكهرباء.
- 3- أن يجهز فني بناء السقالة بأدوات السلامة وأجهزة الحماية من السقوط (Fall protection)، أحزمة الأمان وغير ذلك.
- 4- في حالة زيادة ارتفاع السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها يجب ربط السقالة بأي هيكل إنشائي ثابت ومتين لمنع سقوطها وانهارها وأن تكون المرابط المستعملة أفقية دائماً لزيادة ثبات وقوة السقالة، وفي حال عدم القدرة على ربطها بأي جسم ثابت وقوي يجب تثبيت السقالة في الأرض جيداً.
- 5- ان يكون الربط اعلاه كل مسافة 9 امتار من طول السقالة وكل مسافة 8 امتار من ارتفاعها.
- 6- يجب أن لا تزيد المسافة ما بين منصة العمل والهيكل الإنشائي عن (30) سم وإذا زادت عن هذا الحد لأي ظرف كان فيجب إقامة درابزين وحواجز جانبية من هذا الجانب أيضاً.
- 7- يحظر مناولة المواد بطريقة الرمي عن بعد وخاصة المرابط وتتم المناولة يدا بيد أو استعمال بكرة وحبال أو استعمال الونش ويتم ربط المواد بالحبال أو تحميلها بالونش من قبل فنيين مهرة وذو خبرة في هذا المجال.

ثالثاً : خطوات وإجراءات تركيب السقايل:

1. فحص أرضية ومكان نصب السقالة وإذا كانت بحاجة لتسوية و أو دحل الأرض واستبدال التربة الطينية بحصى أو بيس كورس ان الارضية الطينية او الارضية المجهدة و يجب عدم بدء العمل عليها الا بعد الاستشارة و التأكد من عدم وجود فجوات داخلها تؤدي الى هبوط السقالات تحت ثقلها.
2. يجب أن تكون عمودية وترتكز على أساسات متينة وان تكون مزودة بصفائح قاعدية ملائمة وقواعد خشبية توضع أسفل الدعامات العمودية والتي من شأنها حمايتها من التآرجح أو الحركة.
3. استخدام الواح خشبية لتثبيت الدعائم عليها بحيث لا يقل مقطع الألواح عن (225x38) ملم وبشكل قاعدة خشبية لدعامتين رأسييتين في نفس الوقت، وفي حال تعذر تدعيم دعامتين رأسييتين بنفس اللوح لأي سبب كان فيجب أن يكون لوح لكل دعامة قياس (800x34) ملم.



4. تركيب صفائح تأسيس معدنية (Base plate) مناسبة للعناصر الرأسية فوق ألواح الخشب قياس (15x15) سم وسماكة (6) ملم.
5. ان تبعد صفائح التأسيس المعدنية مسافة 25 سم عن طرفي لوح الخشب.
6. يجب عدم استعمال قطع من الطوب أو الأخشاب البالية تحت صفائح التأسيس المعدنية (Base plate)
7. تركيب العناصر الرأسية (standard) بحيث تكون عمودية تماما (يفضل استعمال ميزان ماء).
8. يتم ربط العناصر الأفقية بالعناصر الرأسية بواسطة مرابط (Fixed couplers) قائمة الزاوية، وبشرط أن تكون العناصر أفقية تماماً.
9. يتم عمل الوصلات في العناصر الأفقية بالتخالف ، بمعنى أنه لا يسمح بوقوع الوصلات في عنصرين متجاورين (الخانة) ذاته ، ومن المفضل استعمال المرابط المكمل (Sleeve couplers) .
10. تركيب وربط دعائم التقوية (قطرية عمودية) Diagonal bracing من اجل منع حركة السقالة و لتزيد من متانتها وقوة تركيبها ، يتم ربطها بواسطة مرابط متحركة (swivel couplers).
11. تركيب وربط دعائم التقوية (القطرية الأفقية) plan bracing (swivel coupler) وربطها بواسطة مرابط متحركة (swivel coupler)
12. تركيب ألواح خشب من اجل عمل بناء للطبقة العلوية للسقالة مع وجود حزام وحبال سلامة لكل موظف يعمل على ارتفاع (2) متر أو اكثر
13. يتم استعمال مسامير الوصل (joint pins) بين العناصر الرأسية، يجب أن يكون ذلك في مكان يقع بين ربع وثلث المسافة بين العناصر الرأسية والأفقية ولا يجوز عملها عند منتصف المسافة.
14. يتم عمل أرضيات منصات العمل الخشبية كاملة التغطية (decking) وذلك برص ألواح الخشب بعضها بجوار بعض على ثلاثة مساند (روافد أفقية) على الأقل لكل لوح ، أي إذا كانت البحور (الخانات) أو سماكة الألواح المستعملة كافية لمنع حدوث انحناء غير مرغوب به ويجب أن لا تقل سماكة الألواح الخشبية التي تعمل منها أرضيات المنصات عن (38) ملم وعرضها عن (225) ملم.
15. تزود منصات العمل بحواجز حماية (سياج) على كافة جوانب المنصة اذا زاد ارتفاعها عن 1.8 متر عن مستوى سطح الارض وتتكون من حاجز علوي (TOP RAIL) بحيث يكون ارتفاع الدرابزين (الحماية) عن منصة العمل لا يقل عن (0.9) متر ولا يزيد عن (1.15) متر وحاجز متوسط أفقي ويقع في منتصف المسافة بين الحاجز العلوي وأرضية المنصة Platform وتزود بمعترضات سفلية (عارضة القدم Toe-Board) لا يقل ارتفاعها عن (0.10) متر فوق المنصة، وبحيث لا تزيد المسافة بين حواجز الحماية والمعترضات السفلية عن (0.76) متر.
16. السلم والأدراج
 - يجب تركيب السلم والأدراج أولاً بأول أي تركيبها قبل الانتقال للمستوى الأعلى .
 - يجب فحص جميع اجزاء السلم قبل تركيبها وإزالة التي تحتوي على عيوب منها.



- عند تثبيت السلم فإن الوضع السليم للسلم بأن يكون عامودي بشكل كامل ومثبت من عدة نقاط.
 - يجب أن لا يرتقي السلم أكثر من شخص واحد في آن واحد.
 - ان تكون مواد السلم من نفس مواد السقالة من مواسير ومرابط وليس سلم معد مسبقا وبان لا تزيد المسافة بين درجاته عن 30سم.
 - يجب أن تبقى إحدى يدي مرتقي السلم ممسكة دائماً بإحدى أجزائه وأن لا يفلت كلتا يديه تحت أي ظرف من الظروف.
 - يجب المحافظة على أن قدمي مرتقي السلم نظيفة وخالية من المواد التي تساعد على الانزلاق كالزيوت والوحل الخ
- رابعاً : المواد المستخدمة في بناء السقايل
1. مواسير السقايل:
مواسير مجلفنة قياس (48.3mm O.D. x 4mm) أو (48.3mmO.D. X3.25mm) وتكون خالية من العيوب والانحناءات ويكون الحد الأقصى للطول 6 متر
 2. خشب السقايل:
- ان تكون أبعاد مقطع الواح الخشب لا تقل عن (225x38) ملم وبطول لا يزيد عن 4 متر.
- يجب أن لا يكون أي من الوجه العلوي والسفلي للوح مدهون أو مغطى أو معالج بطريقة تخفي العيوب الموجودة فيه.
- يجب أن تكون الألواح خالية من العيوب والضرر والتشوه والتسوس والتشقق.
- ان يتم استخدام الواح معدنية (عند الحاجة) وبان تكون حسب المواصفات المطلوبة (مواصفات المصنع).
 3. المرابط:
- المرابط الدوارة (المتحركة)
تستعمل لربط الأنابيب في الأماكن التي يتم فيها على زاوية غير القائمة ، تستعمل المواسير قطر 48.3 ملم وزن القطعة 1.2 كغم تقريباً . تتحمل وزن حتى 600 كغم .
قياس الصواميل المستعملة 24 ملم مجلفن.
- المرابط العمودية
تستعمل لربط أنبوبين بعضهما ببعض على زاوية قائمة ، تستعمل المواسير قطر 48.1 ملم وزن القطعة 1.1 كغم تقريباً وتتحمل وزن حتى 600 كغم . قياس الصواميل المستعملة 24 ملم مجلفن.
- المرابط المزدوجة
تستعمل لتوصيل المواسير بعضها ببعض ، تستعمل للمواسير قطر 48.3 ملم وزن القطعة 1.5 كغم تقريباً ، قياس الصواميل المستعملة 24 ملم . مجلفنة.
 4. الوصلات
- الوصلات الداخلية
تستعمل للربط بين المواسير بشكل طولي ، وزن القطعة 1 كغم و تتحمل وزن حتى 650 كغم.



5. القواعد

قواعد ثابتة :عبارة عن مسمار(Stud)دائري يرتكز على قطعة صاج قياس 15x15سم
، طول المسمار (Stud) 6 سم يتحمل وزن 3 طن (مجلفن).

خامساً : تحذيرات عامة

1. لا يجوز تركيب سقالة أو فكها أو اجراء تعديل كبير عليها إلا بإشراف شخص مختص و بواسطة موظفين متخصصين ومؤهلين يتمتعون بخبرة كافية في هذا النوع من العمل وبوجود تصريح خطي من الشخص المسؤول.
2. إقامة السقالة على أرض مستوية وغير مشبعة بالماء.
3. يحظر بناء وتركيب السقالات على البراميل والرصات حيث تكون عرضة للانهييار.
4. عند عمل الأرضيات (منصات العمل) يجب أن تثبت الألواح الخشبية في نهايتها لمنع تحركها، وان ربط الألواح بالحبال يمنع أيضاً الحركة شريطة ألا تخلق الحبال خطر التعثر.
5. عدم القيام بأعمال الحفريات بالقرب من السقالة لأن هذا يؤدي إلى إضعاف الأرضية المثبتة عليها السقالة مما يؤدي إلى انهيارها .
6. اجراء تفتيش دوري ومنتظم بمعدل مرة واحدة اسبوعيا على الاقل او عند حصول اي اجراء او مُستجدات (انشائية مثلا) قد تُهدد سلامة السقالة.
7. النظر في مدى حاجة السقالة لنظام تأريض واخذ رأي وموافقة دائرة الكهرباء بهذا الخصوص قبل وضعها في الخدمة.
8. عدم استخدام نظام Lock-pin system في تركيب السقائل.
9. قسائم السلامة و التفتيش المعلقة على السقائل
- القسيمة الخضراء للسقالة المنتهي بناؤها و جاهزة للاستخدام
- القسيمة الصفراء للسقالة المنتهي بناؤها و لكنها غير جاهزة للاستخدام الا بشروط خاصة .
- القسيمة الحمراء للسقالة غير الجاهزة للاستخدام.
10. متطلبات السلامة الاساسية:
- توفير إجراءات الحماية من السقوط على ارتفاع ثلاثة امتار فأكثر
- توفير تدريب شامل للموظفين المشاركين في تركيب السقائل
- توفير تدريب شامل للمشرفين و المسؤولين عن تركيب السقائل والمفتشين على السقائل.
- استخدام نظام القسائم الخاص بالسقائل (Scafftags) لتحديد وضع السقالة
- توفير تفتيش دوري كل نوبة عمل
- توفير تفتيش منتظم كل ما حصل شيء يؤثر على بنية السقالة

ر الألواح عن المسند الأخير عن (50) ملم ولا تزيد عن (4) أمثال سماكة الألواح المستعملة

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

الموقع/ الزرقاء

نموذج إقرار من المتعهد/ المقاول/ والعاملين لديه بالالتزام بمتطلبات السلامة داخل المصفاة.

اسم الشركة :

اسم المتعهد :

اسم العامل : بطاقة شخصية رقم

أنا الموقع أدناه، أقر بأنني قد قرأت واستوعبت تعليمات العمل

داخل حرم المصفاة الوارد بنظام تعليمات السلامة للمتعهدين بالإضافة الى ما يلي:-

- عدم التدخين داخل حرم المصفاة (باستثناء المناطق المصرح بها).
- يمنع استخدام الهواتف الخلوية داخل المصفاة، وتُسلم لمراقب البوابة الرئيسية قبل الدخول للمصفاة.
- يمنع التصوير قطعياً داخل المصفاة، الا بموافقة خطية من المدير التنفيذي للمصفاة.
- الالتزام بأنظمة السلامة المعتمدة في المصفاة.
- التقيد بنظام تصاريح العمل.
- الالتزام باستخدام معدات حماية الافراد.
- التقيد بالسرعة المقررة للمركبات 30كم/ساعة داخل حرم المصفاة.
- عدم تحميل العاملين في الصناديق الخلفية للسيارات.
- عدم استخدام أكثر من سيارة واحدة للإشراف على مناطق العمل وتقديم الخدمات للعاملين.
- ان يتم ارتداء السترات الفسفورية من قبل العاملين مُبيناً عليها شعار الشركة المُنفذة للعمل.

اسم وتوقيع المتعهد :

التوقيع :



العنوان : تعليمات السلامة للزوار

-الهدف:

1-1 هذا الإجراء يوضح تعليمات السلامة للزوار.

2- نطاق التطبيق:

1-2 جميع زوار المصفاة القادمين عن طريق بوابة المصفاة/ الموقع يتم تقديم تعليمات السلامة لهم.
2-2 تقوم الدائرة المعنية (الداعية للزيارة) بإعلام دائرة السلامة والبيئة عن موعد الزيارة والمشمولين بها.

3- المسؤوليات :

1-3 مدير دائرة السلامة والبيئة: المصادقة على التعليمات وإجراء التعديلات اللازمة إذا تطلب الأمر.

2-3 رئيس قسم السلامة : متابعة اعمال مشرفي قسم السلامة المتعلقة بغرفة الزوار.

3-3 مشرفي السلامة المختصين: تنفيذ هذه التعليمات.

مصطلحات مرجعية

الزوار : المقاولين او العاملين التابعين لهم او الاشخاص الذين يحصلون على تصريح دخول للمصفاة من غير الموظفين او المتدربين.

4- إجراءات العمل:

- تقوم الدائرة الداعية للزيارة او المعنية بالمقاول (الجهة المشرفة على تنفيذ العمل) بالطلب من مدير دائرة السلامة والبيئة تقديم تعليمات السلامة للزوار المعنيين.
- يقوم رئيس السلامة باستدعاء مشرف السلامة المختص وإبلاغه شفهيًا بالتواجد في غرفة الزوار لاستقبال الزوار المعنيين و تقديم تعليمات السلامة لهم و تزويدهم بمعدات السلامة التي يحتاجونها اثناء زيارتهم بناء على معلومات المرافق.
- يتم توثيق المعلومات المتعلقة بالتوجيه في الكشف المخصص لذلك.



- في حال كان عدد الزوار اكثر من خمسة اشخاص يتم استقبالهم في مركز التدريب وتقديم تعليمات السلامة لهم من خلال قسم التدريب / الوسائل.
- عند انتهاء الزوار من جولتهم يتم تسليم معدات السلامة الخاصة بهم للمرافق والذي يعمل على تأمين اعادتها لغرفة الزوار.
- يتم تقديم تعليمات السلامة لزوار المصفاة لأول مرة ، ويتم اعادة تعليمات السلامة لهم كلما دعت الحاجة لذلك.

5- المرفقات :

1-5 سجل تعليمات السلامة للزائرين QF-IS 137

م . محمود سميرات

مدير دائرة السلامة و البيئة

م . خالد النوباني

ممثل دائرة السلامة في تطبيق نظام
إدارة الجودة



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

دائرة السلامة والبيئة- نظام إدارة الجودة

قسم السلامة
WI-IS 138



نظام تعليمات السلامة للمتعهدين

دائرة السلامة و البيئة

الاصدار الثاني 2017



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

دائرة السلامة والبيئة- نظام إدارة الجودة

قسم السلامة
WI-IS 138

هدف النظام:

يهدف هذا النظام الى تزويد المتعهدين والعاملين لديه بمفاهيم واضحة لمتطلبات السلامة أثناء العمل داخل مصفاة البترول الاردنية. إن فهم واستيعاب متطلبات السلامة يحد من المخاطر التي تتسبب بإصابات الافراد وتلف الممتلكات والخسائر المادية والمعنوية.

الاهداف :

الهدف الرئيسي لنظام سلامة المتعهدين هو ما يلي:-


1. إبلاغ وتدريب المتعهدين بمسؤولياتهم لدى العمل في مصفاة البترول الاردنية.
2. لحماية الموظفين والمتعهدين والزوار بالإضافة الى الممتلكات والبيئة من الاخطار المحتملة.
3. التقيد بالقوانين والانظمة المحلية والمعمول بها في المصافي ذات العلاقة بكل من السلامة والبيئة.

مجال التطبيق:

ينطبق هذا البرنامج على المتعهدين الذين يعملون لدى مصفاة البترول ومنهم :

1. مدراء الانشاءات
2. المتعهدين العاملين
3. الجهات المختصة بجمع وإزالة والتخلص من النفايات الخطرة
4. متعهدي الخدمات
5. المتعهدين الثانويين

المتعهد: هو الجهة (الشخصية او الاعتبارية بما فيه كافة العاملين لديه) التي تلتزم بتقديم خدمة أو عمل مقابل قيمة مالية من خلال عقد يبرم مع شركة مصفاة البترول أو اي جهة اخرى متعاقدة مع مصفاة البترول.

	شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة	قسم السلامة WI-IS 138
	دائرة السلامة والبيئة- نظام إدارة الجودة	

المراجع :

1. قانون العمل الاردني 2010/7/15.
2. انظمة السلامة لمصفاة البترول الاردنية
3. OHSAS 18001.
4. Improving owner and contractor safety performance API 2220, 1st edition 1991
5. Contractor and owner safety program implementation API 2221, 3rd edition 2011
6. ارشادات بشأن البيئة و الصحة و السلامة الخاصة بتكرير البترول، مجموعة البنك الدولي.



أولاً : أحكام عامة

1. لا بد من وجود سياسة للسلامة والصحة المهنية مصدق عليها من قبل الإدارة العليا للجهة متعهدة العمل ، تعلن بوضوح الأهداف الكلية للسلامة والصحة المهنية والالتزام بتحسين الأداء في هذا المجال.

وهذه السياسة سوف :

- تكون مناسبة لطبيعة ونطاق أخطار المنشأة بالنسبة للسلامة والصحة المهنية .
- تتضمن الالتزام بالتحسن المستمر .
- تتضمن الالتزام بالتشريعات المطبقة في هذا المجال وأي متطلبات جهات أخرى تشارك في عضويتها .
- ان تكون موثقة ومطبقة ومحافظ عليها .
- معلنة ومعروفة لكل العاملين ويتم التدريب عليها حتى يتعرفوا على واجباتهم .
- تكون متاحة لأصحاب العلاقة .
- يتم مراجعتها بصورة دورية للتأكد من أنها ما زالت مناسبة للمتعهد والمصفاة وقابلة للتطبيق .

2. يجب تضمين الشروط التالية في اي عقد لتعهدات مع طرف خارج شركة مصفاة البترول الاردنية للقيام بأعمال ضمن مجالها :

1-2 كافة الاعمال التي يتم تنفيذها يجب ان تكون مرجعيتها انظمة السلامة لشركة مصفاة البترول الاردنية وتعليمات السلامة تشمل و لكن لا تنحصر في واحد او اكثر من الامور التالية:

- التدخين و الشعلات العارية.
- نظام تصاريح العمل.
- عزل و تنظيف الاوعية الكبيرة و الابراج.
- العمل على الخزانات.
- عزل المعدات.
- خطوط انابيب السائل النقطي و خطوط الغاز.
- السلامة عند التعامل مع الغازات السامة.
- السلامة عند التعامل مع المواد الحامضية و القاعدية.
- الملابس و المعدات الواقية.



- اللحام الكهربائي.
- الانظمة الكهربائية.
- الكهرباء الساكنة.
- عدم استخدام الهواتف النقالة ومعدات التصوير.
- الحوادث.
- حركة السير في المصفاة.
- مناولة اسطوانات الغاز.
- تعليمات الاشعاعات المؤينة.
- تعليمات حالات الحريق.
- السلامة في المختبرات.
- تعليمات السلامة في النقل.
- تعليمات السلامة في دوائر التوزيع.
- تعليمات وتصاريح بناء السقائل.

2-2 قبل تنفيذ العمل على مهندس شركة مصفاة البترول الاردنية المسؤول عن تنفيذ العمل من قبل المتعهد ان يناقش برنامج العمل مع ضابط السلامة في المصفاة و المتعهد من اجل التأكد من ان انظمة السلامة داخل المصفاة و ذات العلاقة بالعمل مطبقة.

3-2 يتم تدريب المتعهدين على انظمة السلامة من قبل دائرة السلامة و على نفقة المتعهد.

4-2 تقع على مدير الدائرة المعنية مسؤولية عمل المتعهد وعليه التأكد ان المتعهد او من يمثله على اطلاع تام على انظمة السلامة في الشركة وانه حصل على نسخ من انظمة السلامة ذات العلاقة.

5-2 يجب ان يزود المتعهد و موظفوه ببطاقات تعريف مؤقتة لغايات العمل داخل حرم منشآت المصفاة و يجب ارجاع هذه البطاقات الى مصدرها حال الانتهاء من الاعمال المناطة بالمتعهد و موظفوه.



3. يتوجب على المتعهد ما يلي:

- توفير الاحتياطات و التدابير اللازمة لحماية العمال العاملين لديه من الاخطار و الامراض التي قد تنجم عن العمل او عن الآلات المستعملة فيه.
- توفير وسائل الحماية الشخصية و الوقاية للعاملين لديه من اخطار العمل و امراض المهنة كالملابس والنظارات والكمادات والقفازات والاحذية وغيرها وارشادهم الى طريقة استخدامها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.
- احاطة العاملين لديه قبل عملهم بمخاطر الاعمال التي يقوموا بها و سبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها و ان يعلق المتعهد بمكان ظاهر تعليمات و ارشادات السلامة موضح فيها مخاطر المهنة و وسائل الوقاية منها وفق أنظمة وقرارات وزارة العمل التي تصدر بهذا الشأن.
- توفير وسائل و اجهزة الاسعاف الطبي للعمال العاملين لديه وفقا للمستويات التي يحددها قانون العمل الاردني و اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الشركة و العاملين فيها من اخطار الحريق و الانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها و توفير الوسائل و الاجهزة الفنية الكافية و ذلك وفقا لتعليمات المصفاة.
- تدريب العاملين لديه (للمتعهد) ليتسنى لهم القيام بأعمالهم داخل المصفاة بسلامة و بما يتوافق مع قوانين العمل الاردنية، في بعض الاحيان يتم تدريب المتعهد من قبل مصفاة البترول (دائرة السلامة و البيئة او العمليات) على المخاطر الخاصة التي تتعلق ببعض المناطق التي يعمل بها.
- ان يتم ارتداء السترات الفسفورية (Visibility vest) مُميّناً عليها شعار الشركة التي تقوم بتنفيذ العمل (اسم وشعار الشركة).



4. لا يجوز للمتعهد او اي من موظفيه ان يسمح لهم بإدخال اي نوع من الخمر او المخدرات او المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة الى اماكن العمل او ان يعرضها فيها كما لا يجوز لأي شخص الدخول الى تلك الاماكن او البقاء فيها لأي سبب من الاسباب و هو تحت تأثير تلك المشروبات او العقاقير .

5. يجب على جميع العاملين لدى المتعهد التقيد بالأحكام و التعليمات و القرارات الخاصة باحتياجات الوقاية و السلامة و الصحة المهنية و استعمال الاجهزة الخاصة بها و المحافظة عليها و الامتناع عن اي فعل يحول دون تنفيذ تلك الاحكام و القرارات و التعليمات و الامتناع عن العبث بأجهزة الوقاية و السلامة و الصحة المهنية او الحاق الضرر بها او اتلافها و ذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية او الحوافز التشجيعية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمؤسسة المتعهد .

6. لا يجوز تشغيل اي عامل غير لائق طبيا لدى المتعهد ويتحمل المتعهد المسؤولية الكاملة تجاه ذلك و يجوز لشركة مصفاة البترول الاردنية التأكد من هذه الموامة .

7. اذا خالف المتعهد اي حكم من احكام هذا النظام فالشركة مصفاة البترول الاردنية الحق في انهاء عقد المتعهد او اغلاق مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف اي آلة فيه اذا كان من شان تلك المخالفة تعريض العمال او الشركة او معدات المصفاة للخطر و ذلك الى ان يزيل المتعهد المخالفة. و يتخذ هذا القرار بعد توجيه انذار للمتعهد بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار و ذلك وفقا لجسامة المخالفة و خطورتها والتي تحدد من قبل دائرة السلامة والبيئة .

8. يتحمل المتعهد مسؤولية منع الحوادث في منطقة عمله و عليه بكتابة تقرير بأي حادث حال وقوعه لا سمح الله وفق نموذج يزوده به المدير المعني .



ثانياً: أحكام خاصة

على المتعهد التقليل من المخاطر المتعلقة بعمله في المصفاة و التنسيق مع المعنيين بما يخص أمور السلامة و الصحة المهنية التي من الممكن ان تتضمن و لكن لا تنحصر في واحد او اكثر من البنود التالية:

1- تصدر اكبر المخاطر أثناء مرحلة التشغيل المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنية كما يلي:

1-1 سلامة العمليات : تشمل ادارة سلامة العمليات على الاجراءات التالية:

- اختبار مخاطر المواد و التفاعلات على جسم الانسان.
- دراسات تحليل المخاطر لمراجعة المخاطر الكيميائية و الهندسية في العمليات التصنيعية بما في ذلك الديناميكيات الحركية و الحرارية.
- مراجعة الصيانة الوقائية و السلامة الميكانيكية للمعدات و المنشآت المستخدمة
- تدريب العمال.
- وضع تعليمات التشغيل و اجراءات الاستجابة للطوارئ.

1-2 اجواء نقص الاكسجين: الدخول الى الاماكن المحصورة:

مصفاة البترول الاردنية لديها نظام خاص للتعامل مع الاماكن المحصورة لضمان سلامة الافراد المطلوب منهم دخول هذه الاماكن وكجزء من هذا البرنامج يتم تقييم الاخطار المرتبطة بالدخول الى المكان المحصور من قبل الجهات المختصة المسؤولة عن ذلك ويتم القيام بالفحوصات اللازمة ووضع الاشتراطات المناسبة لتأمين سلامة الداخلين من خلال اصدار تصريح دخول موثق بذلك، يتم الاحتفاظ بهذا التصريح على لوحة عرض على مدخل المكان المحصور قبل الدخول اليه من قبل المتعهد و عليه تأمين دخول موثق ومكتمل حسب النظام المعمول به في المصفاة ، حيث يتم تنفيذ أعمال في أماكن محصورة من قبل كل من موظفي المتعهد وموظفي المصفاة فعلى المتعهد تنسيق جميع عملياته مع الموظفين والدوائر المعنية قبل الدخول الى الاماكن المحصورة ، و عليه توفير المصادر والمعدات اللازمة لتحقيق اشتراطات السلامة للدخول الى الاماكن المحصورة كما يتطلب تصريح الدخول ومن هذه المصادر و المعدات :

- توفير معدات الحماية المناسبة.
- توفير أجهزة لأعمال الفحص المستمر للغازات ولا سيما غاز الاوكسجين.
- توفير معدات انقاذ مناسبة ومنقذين متخصصين ومؤهلين لذلك



■ توفير لوحات للعرض ولوحات ارشادية

■ توفير وسائل الاتصالات و وسائل الدخول والخروج الآمنة

وعلى المتعهد تقديم نظامه الخاص للدخول للاماكن المحصورة وأن يكون هذا النظام موثقاً ومتوافقاً مع أنظمة السلامة في المصفاة إضافة الى ذلك على المتعهد و في حال واجه المتعهد مكان محصور لم يتم تعريفه مسبقاً من قبل المصفاة فيجب التنسيق مع مدير الدائرة المعنية ليقوم ممثله بالكشف على المكان المحصور لتصنيفه.

2- الجدران الفاصلة والحواجز :

تهدف الحواجز لتحذير الآخرين من الأخطار التي قد تنتج عن أعمال ونشاطات الانشاءات وتستعمل لتوجيه حركة كل من المركبات والمشاة من خلال طرق وممرات آمنة من خلال موقع العمل أو حوله، و يجب على المتعهد استعمال حواجز وإشارات ووضعها حيثما كان ضرورياً لتوفير حماية للمتشآت وطاقم الموظفين والمندوبين والزوار والعامّة والممتلكات.


إن استعمال أقماع التحذير والاعمدة البلاستيكية والحواجز المتنقلة والاشرطة الصفراء أو الحمراء التحذيرية والإشارات التحذيرية أمراً مقبولاً للاستعمال الداخلي أو في الحالات الطارئة لحين توفر حواجز مناسبة بحيث لا تشكل خطراً على مستعملي المكان.

3- الترتيب والمداخل والمخارج :

يجب على المتعهد المحافظة على خلو جميع الممرات والمحافظة على بوابات الخروج والدخول (ولا سيما بوابة الطوارئ) سالكة وبدون عوائق في جميع الاوقات كما يجب عليه المحافظة على خلو الممرات والطرق أو البوابات الخارجية من الاتقاض أو المخلفات أو المواد المستعملة أو العدد.

4- معدات الحماية من الحريق :

يمنع على المتعهد القيام بإلغاء اي معدة أو جهاز له علاقة بالحماية من الحريق مالم يحصل على تفويض خطي بذلك من قبل الدائرة المعنية بعمل المتعهد في مصفاة البترول، وفي حال منح تصريح بذلك يجب توفير نظام مؤقت بديل عن النظام أو المعدة التي تم تحويلها لضمان سلامة الافراد والممتلكات. على سبيل المثال النظام اليدوي لتفعيل الحماية من الحريق يعتبر بديلاً مؤقتاً للنظام الذي تم تعطيله، كما يجب على مدير الدائرة المعنية بعمل المتعهد اتباع خطة عمل كبديل عند تعطيل نظام السلامة بحيث يكون موافق عليها من قبل دائرة الاطفاء ودائرة السلامة والبيئة.


	شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة	قسم السلامة WI-IS 138
	دائرة السلامة والبيئة- نظام إدارة الجودة	

1-5 - المواد الخطرة والتعريف بالأخطار :

- يجب على المتعهد توفير نشرات سلامة المواد (MSDS) لجميع المواد الكيماوية التي سيتم تداولها داخل مصفاة البترول.
- يمنع استعمال اي مواد كيماوية سامة أو سريعة الاشتعال أو مهيجة أو مذيبيات عضوية أو دهانات والتي يمكن أن تؤثر على موظفي المصفاة قبل الحصول على موافقة بذلك من قبلها.
- على المتعهد توفير مستوى مناسب من التهوية في حال استعمال دهان أو مذيبيات لخفض مستوى التعرض دون الحدود القصوى المسموح بها محليا وعليه أن يستعمل المذيبيات والمواد سريعة الاشتعال بحذر شديد.
- على المتعهد تخزين الدهانات والمذيبيات في حاويات مخصصة لذلك (UL approval) وموافق عليها مسبقاً من قبل مدير الدائرة المعنية بعمل المتعهد، ويمنع تخزين اي مواد سريعة الاشتعال في منشآت مصفاة البترول قبل الحصول على موافقة مسبقة بذلك .

2-5 - التعريف والتواصل عن الاخطار :

- على المتعهد اتباع خطة للتعرف بالأخطار لتتوافق مع متطلبات القانون والانظمة المعمول بها في المصافي ذات العلاقة، يجب على المتعهد توفير نسخ من نشرات السلامة في موقع العمل لجميع المواد الخطرة التي يتم جلبها لموقع مصفاة البترول أو استعمالها للاطلاع عليها ومراجعتها
- كما يجب على المتعهد التأكد من أن جميع الحاويات التي يستعملها لجلب وتخزين المواد الخطرة يتم وضع ملصقات تعريفية عليها ويتم فحصها دورياً، وعليه ازالة جميع المواد الكيماوية الخطرة والمخلفات التي تنتجها هذه المواد أثناء قيامه بالعمل ما لم يتم الاتفاق على ترتيبات خاصة بذلك مع مدير الدائرة المعنية بعمل المتعهد.
- يحق للمتعهد طلب نشرات السلامة لأي مادة موجودة في مصفاة البترول ويتطلب عمله التعامل معها مثل هذا الطلب يقدم لمدير الدائرة المعنية بعمل المتعهد.

	شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة	قسم السلامة WI-IS 138
	دائرة السلامة والبيئة- نظام إدارة الجودة	

6- عزل الطاقة :

تحمي المصفاة جميع الافراد والمنشآت والمناطق المحيطة باتباع انظمة عزل الطاقة المتوافقة مع المتطلبات المحلية والمعمول بها في المصافي وأنظمة عزل الطاقة الكهربائية في أنظمة التوزيع، وكجزء من هذا النظام يتم استعمال أقفال وبطاقات تحذيرية بعدم التشغيل والتي تستعمل للتحكم بأعمال التشغيل للمعدات تحت الصيانة من قبل موظفيها، ويمنع منعاً باتاً قيام المتعهد بإزالة أو تعطيل أي من هذه الاقفال أو اللوحات والتي قد يصادفونها اثناء عملهم.

▪ على المتعهد تطبيق نظام عزل الطاقة وحسب المتطلبات المعمول بها في المصفاة وبما ينطبق على اعماله وعليه توفير نسخة من هذا النظام لفترة تُحدد من قبل ممثلي المصفاة قبل القيام بأي اعمال.

▪ عندما يتوجب على المتعهد وموظفي إدارة المصفاة القيام بعزل جماعي فيجب تنسيق عملية العزل الجماعية للتوافق مع متطلبات نظام عزل المصفاة والانظمة المتعارف عليها عالمياً.

7- متطلبات السلامة الكهربائية :

▪ يجب على المتعهد التأكد من أن الفنيين الذين يعملون على الانظمة الكهربائية أو الاجهزة التي تعمل أو تتحكم بالطاقة الكهربائية هم مؤهلين لذلك.

▪ على المتعهد أن يبين لرئيس قسم الكهرباء أو ممثله أن التوصيلات النظام الذي تم تركيبه أو تعديله تتوافق مع مواصفات ومتطلبات التصميم قبل تشغيل النظام أو التوصيلات والتي تتعلق بالأنظمة التالية:

1- نظام الضغط العالي

2- نظام توليد الطاقة للطوارئ

3- نظام اذار الحريق

▪ مدراء الدوائر التي تنفذ فيها أعمال المتعهد مسؤولين عن وقف وتشغيل أنظمة الخدمات بالتنسيق مع المتعهد الذي يعمل على هذه الانظمة ما لم يتم الاتفاق بين المتعهد وإدارة المصفاة على غير ذلك مسبقاً

▪ يتم تنفيذ الاعمال حسب المواصفات المعمول بها في المصافي والقوانين المحلية ذات العلاقة بالإضافة الى NFPA 70E للسلامة الكهربائية في بيئة العمل.

▪ يمنع المتعهد من تشغيل المعدات الكهربائية في المناطق المبنلة أو المناطق التي تحوي على أبخرة أو اغبرة أو غازات مشبعة أو سوائل سريعة الاشتعال ما لم تكن هذه المعدات مخصصة للعمل في تلك المناطق.




- عند فصل قاطع كهربائي أو نزول قاطع أمان فعلى المتعهد التأكد من أن فنياً مؤهلاً قام بفحص النظام الكهربائي والمعدات المتصلة معه وأنه تم تصحيح الخلل قبل رفع القاطع.
- على المتعهد وضع حواجز وأعمدة وقواطع وإشارات تحذيرية لضمان بقاء الأشخاص غير المسموح لهم أو غير المعنيين بعيداً عن جميع مناطق العمل.
- على المتعهد الإبلاغ عن المخاطر (غياب حواجز الحماية والاعطية أو المعدات التالفة) لمدير الدائرة المعنية بعمل المتعهد أو من ينوب عنه.
- يجب على المتعهد عدم ترك تجمعات الاسلاك الكهربائية ، علب القواطع و الكبائن او غرف الكهرباء مفتوحة في حال تواجد الموظفين للعمل والإشراف عليها في موقع العمل.
- يجب عزل جميع الاجزاء الكهربائية الحية (الموصلة مع المصدر الكهربائي) في حال فك الاعطية عنها أو ترك ابوابها مفتوحة ويمنع استعمال الالواح من المواد الخشبية أو المواد القابلة للاشتعال لتغطية هذه الاجزاء الحية.

8- السلامة أثناء العمل على أنظمة الطاقة ذات التوتر العالي والمتوسط (التوتر المتوسط هو الذي يزيد عن 600 فولت في هذه الاجزاء).

- يجب على المتعهد تطوير تطبيق نظام سلامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بما يتطابق مع متطلبات الانظمة المعمول بها في المصافي في هذا المجال.
- يجب على المتعهد الاحتفاظ بنسخة عن برنامج السلامة للتوتر المتوسط والعالي قبل بدئه بالعمل وذلك حسب المتطلبات والانظمة المعمول بها في المصافي OSHA (29CFR1900)

■ يجب على المتعهد الالتزام بتعليمات السلامة فيما يتعلق بالتعامل مع مولدات الطاقة الاحتياطية حسب المواصفة المعمول بها في المصافي OSHA (OSHA1910 جزء S)


	شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة	قسم السلامة WI-IS 138
	دائرة السلامة والبيئة- نظام إدارة الجودة	

9- الحماية من السقوط

حسب متطلبات الـ(OSHA) جزءه (General Industry) يتم تعريف المناطق والنشاطات والتي تتطلب حماية من السقوط والتي تضمن ما يلي لا على سبيل الحصر: الرمبات، المدرجات، ممرات المشاة، الحفريات، مناطق الرفع، الحفر، أعمال الهياكل والتسليح، تركيب الواجهات المصنوع مسبقاً، فتحات الجدران، أعمال الإنشاء السكنية، وتتضمن ارتفاع عن القاعدة 1.22 متر ، وذلك كما يلي :

- 1-9 يجب على المتعهد حماية موظفيه من خطر السقوط والتعرض للأجسام الساقطة عندما يتواجد الموظف على ارتفاع 1.22 متر عن ارضية منخفضة عنه.
- 2-9 كما يجب على المتعهد توفير الحماية من السقوط لموظفيه الذين قد يتعرضون للوقوع داخل بيئات خطيرة بغض النظر عن الارتفاع.
- 3-9 اي فتحة بعرض يزيد عن 1.2 متر يمكن للأشخاص السقوط فيها فيجب تزويدها بوسيلة حماية لمنع السقوط حسب المتطلبات المعمول بها في المصفاة.
- 4-9 يجب على المتعهدين تنفيذ اعمالهم حسب المتطلبات المعمول بها في المصفاة وكما يلي :

- المحافظة على حواجز الحماية التي تتضمن القواطع العليا والوسطية والسفلى المستعملة في مواقع مصفاة البترول، وأن لا يتم ازالتها قبل الحصول على موافقة بذلك.
- تغطية جميع الفجوات المفتوحة وأغطية التهوية، الخنادق، الحفريات، والتي يمكن ان يقع بها العاملون في مصفاة البترول أو ان يتم وضع حواجز حماية ذات قواطع طوية متوسطة و سفلية حول هذه المناطق.
- تدريب موظفي المتعهد على الحماية من السقوط حسب المعايير المعمول بها .
- التأكد من تشارك المعلومات المتعلقة بأخطار السقوط بين المتعهدين والمتعهدين الفرعيين.
- تقييد تثبيت المعدات والأدوات لمنع سقوطها.

	شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة	قسم السلامة WI-IS 138
	دائرة السلامة والبيئة- نظام إدارة الجودة	

10- اسطوانات الغاز المضغوط

يجب على المتعهد اتخاذ الاجراءات التالية لحماية موظفيه والآخرين من مخاطر اسطوانات الغاز المضغوط.

- تثبيت اغطية حماية الصمامات في مكانها أعلى الاسطوانات عند نقل ، تحريك، تخزين الاسطوانات والاشرطة والجنازير أو قضبان صلبة وتثبيت الاسطوانات على حامل مناسب اثناء النقل.
- المحافظة على مسافة أمنة بين الاسطوانات وأماكن اللحام واستخدام حواجز للعزل وعدم ترك اسطوانات الغاز في اماكن يمكنها ان تتلامس مع الاجزاء الكهربائية.
- المحافظة على مفتاح اسطوانة الاستيلين على الصمام اثناء الاستعمال وفي حال عدم وصل اسطوانة الاستيلين مع الاكسجين يجب المحافظة على مسافة تباعد 6 متر أو فصلها بحاجز مقاوم للحريق بارتفاع 1.5 متر .
- في حال وجود تسريب لا يمكن معالجته يجب اخراج اسطوانة الغاز المضغوط من البناية أو مكان العمل و اخذ السلامة الشخصية بعين الاعتبار والاتصال مع طوارئ المصفاة واعلامهم بمكان الاسطوانة.
- استعمال وسائل مناسبة ومعتمدة لإشعال مشاعل اللحام
- يمنع تخزين او استعمال اسطوانات الغاز المضغوط في الاماكن المحصورة بما في ذلك الصناديق المغلقة
- يمنع تخزين الخراطيم والمضخات في المناطق سيئة التهوية
- يجب ازالة جميع اسطوانات الغاز المضغوط التابعة للمتعهد من موقع العمل حال الانتهاء من العمل.

11- العمل على السقايل المرتفعة والمعلقة

يمكن استعمال السقايل المعلقة أو الثابتة للعمل في المناطق المرتفعة كما يجب ان تكون اجهزة السقالة متوافقه مع المتطلبات المعمول بها (OSHA) CFR_1926 . ونقاط التثبيت الموجودة على المباني يجب التأكد من مناسبتها للاستعمال لحمل السقايل المعلقة. في حال الشك في سلامة نقاط التثبيت يتم فحصها من قبل المعنيين واعداد تقرير عن حالتها الفنية ومدى مناسبتها للاستعمال ، كما يجب على المتعهد الالتزام بتعليمات وتصاريح بناء السقايل الثابتة المعمول بها في المصفاة.



12-

الاعمال الساخنة من لحام وجلخ

الاعمال الساخنة التي تتضمن اللحام والقطع والجلخ وأي معدات يمكن ان تصدر شرار او تتسبب بارتفاع درجة الحرارة يجب السماح بها من قبل مدير الدائرة المعنية

▪ قبل البدء بأي عمل ساخن على المتعهد تطوير/ تطبيق برنامج خاص للأعمال الساخنة كما هو متعارف عليه داخل المصفاة.

▪ على المتعهد استصدار تصريح عمل ساخن موقع من دائرة السلامة و البيئة و الجهات الاخرى المعنية لكل نشاط منفصل وعليه ان يضمن تنفيذ جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التصريح.

▪ التصريح الذي يضمن للمتعهد القيام بالأعمال الساخنة هو تصريح العمل الساخن (نوع C) المعتمد في مصفاة البترول الاردنية.

▪ يتم التقدم من قبل المتعهد بطلب القيام بأعمال ساخنة قبل موعد العمل بـ 24 ساعة ليتسنى عزل أنظمة الكشف عن الحرائق إن تطلب الامر.

13-

الونشات والتربيب

▪ جميع الونشات وحبال الحمل التي يستعملها المتعهد يجب ان تكون مفحوصة من جهة معتمدة.

▪ قبل بدء العمل بالموقع يجب تقديم الوثائق بما فيها سجل الونش لمدير الدائرة المعنية بعمل المتعهد او من ينوب عنه.

▪ يجب على جميع سائقي الونشات الحصول على شهادة من جهة معتمدة تبين اهليته للعمل على الونش ويحتفظ الونيش بهذه الشهادة طيلة فترة عمله ويتم تزويد مدير الدائرة المعنية او ممثله بنسخة منها.

▪ سائق الونش مسؤول عن وضع الونش في المكان المناسب للتعامل مع الحمل.

▪ سائق الونش مسؤول عن وضع الحماليات والتي تغطي نصف قطر حركة أجزاء الونش

▪ يمنع قيام الرفع مع تواجد الاشخاص اسفل منه.

▪ يمنع القيام بأعمال الرفع فوق المعدات العاملة او المباني التي تحتوي على اشخاص قبل الحصول على تصريح بذلك مختوم من قبل مدير الدائرة المعنية بعمل المتعهد ومدير دائرة السلامة والبيئة.

▪ يجب عدم رفع ذراع الونش قبل ان تكون ارجل الونش مفتوحة ومثبتة على ارضية مستوية وصلبة.

▪ يجب استخدام صفائح معدنية مناسبة او الواح خشبية اسفل ارجل الونش.



14- الحفريات

- يجب على المتعهد اتباع القواعد المعمول بها عالمياً في مجال الحفريات
- يجب على المتعهد اعلام مدير الدائرة المعنية او من ينوب عنه بالحاجة للقيام بأعمال حفريات والحصول على الموافقة المسبقة على ذلك، وقيام مصفاة البترول بتحديد خطوط الخدمات تحت الأرض
- في حال ملاحظة المتعهد لأي مواد قد تحتوي على اسبست تكون مكسورة او مسحوقة و مكشوفة او تالفة باي شكل من الاشكال فعليه ابلاغ مدير الدائرة المعنية بعمل المتعهد وابلغ دائرة السلامة والبيئة بذلك بشكل فوري و ايصال المعلومة خلال مدة لا تزيد عن ساعة واحدة.

يتضمن الحفر في الارض المخاطر التالية:

- خطوط الخدمات
 - السقوط في الحفريات، والتعثر في المدخل.
 - وجود غازات خطرة - تجمع المياه- اخطار كيميائية/ بيولوجية
 - ثبات الانشاءات المجاورة والتكهف
- يجب على المتعهد تدعيم وعمل ميلان للحفريات التي يزيد عمقها عن 1.3 متر في حال الاقتراب من خطوط خدمات يمنع استعمال الوسائل الميكانيكية للحفر ضمن مسافة 45 سم ضمن موقع الخطوط
- يجب تدعيم خطوط الخدمات لمنع انهيارها
- المنطقة حول الحفريات يجب المحافظة عليها خالية من نواتج وزوائد الحفر ويجب تزويد سلام من والى الحفرية.

المنشآت حول الحفريات يجب تدعيمها حسب مخططات هندسية.

15- ادارة المواد التي تحتوي على مادة الاسبست:

- تقوم المصفاة بتحديد المواقع التي يتواجد فيها مواد تحتوي على الاسبست ويتم بيان كميات هذه المواد وذلك لاعمال المتعهد التي تتعلق بذلك، مالم يتم الاتفاق على عكس ذلك.
- على المتعهد عدم التعامل مع المواد الموجودة في موقع العمل والتي تحتوي على الاسبست والتي لاتتعلق بأعمال المتعهد
- التعامل مع المواد التي قد تحتوي على الاسبست يتطلب ان يكون المتعهد مؤهل وحاصل على رخصة من وزارة البيئة بذلك.



- على المتعهد عدم تكتيس او شطف الاغبرة او الخرق او المخلفات التي يعتقد انها تحتوي على مادة الاسبست، كما يمنع المتعهد من أخذ او رمي اي مخلفات.
- على المتعهد ابلاغ مدير الدائرة المعنية في حال قيامه بتوزيع مواد يشك في انها تحتوي على الاسبست او اية مواد خطيرة على المجتمع.
- جلي اسطح البلاط للمواد التي قد تحتوي على الاسبست يجب ان يتم فقط باستخدام اقراص جلي ناعمة يتم استعمالها على سرعات لا تزيد عن 300 دورة في الدقيقة
- يسمح بطريقة الجلي المبلل للبلاط و على المتعهد الانتباه و ان لا يبالغ بأعمال الجلي وان يتوقف عن الجلي حال ازالة طبقة التغطية القديمة
- يمنع القيام بأعمال الجلي لأكسيدات التي تحتوي على مواد الاسبست مالم يكن ذلك جزء من ضمن عمل المتعهد وان يكون مدريا على ذلك

16- الطلاء الذي يحتوي على رصاص

- على المتعهد افتراض بان اي دهان يصادفه هو دهان يحتوي على رصاص وذلك في اثناء عمله في شركة مصفاة البترول مالم تقم المصفاة بتزويده بوثائق عكس ذلك.
- يمنع قيام المتعهد باي اعمل على الاسطح المدهونة بالطلاء الذي يحتوي الرصاص من شأنها توليد اضررة مثل (الحفر، القطع، الجليخ، الهدم، الكشط) مالم يتم التأكد على خلو السطح من الدهان المرصص او اذا كان هذا النشاط جزء من عمل المتعهد وان يكون مدرب على التعامل مع ذلك.
- يمنع العبث بالأسطح المدهونة المتآكلة او المقشرة من قبل المتعهد ويجب ابلاغ الدائرة المعنية بذلك.

17- التعامل مع المخلفات المحددة (وحدات الانارة المستعملة والمحولات) والمخلفات الخطرة

- 17-1 نيونات الفلورسين (جميع الانواع) وحدات انارة الزئبق، وحدات انارة الهالوجين، هي مخلفات يمكن اعادة تدويرها في حال تم استبدالها وتغليفها دون كسرها، فإنه يتم التعامل معها على اساس انها مخلفات خطرة ، يمنع قطعياً التخلص منها مع مخلفات اعمال البناء.
- وتعتبر جمع هذه النفايات غير المكسورة قابلة لإعادة التدوير وهي سياسة بيئية تشجع عليها شركة مصفاة البترول.



2-17 المحولات :

- المحولات الاقدم من عام 1980 مصنعة على انها مخلفات تحتوي على مادة PCB والمحولات المصنعة بعد ذلك مصنعة على اساس انها لا تحتوي على مادة الـ PCB وضمن سياسة المصفاة فإنه يتم اعادة تدويرها خارج المصفاة، يمنع التخلص من المحولات مع القمامة العادية، المحولات غير المطبوع عليها خالية من PCB يتم التعامل معها على اساس انها تحتوي على هذه المادة.
- يتم تخزين كل من المحولات التي تحتوي على PCB والخالية منها في صناديق خاصة وكتابة ذلك بشكل واضح على الصناديق.

3-17 المخلفات الخطرة :

- جميع المواد الكيماوية السائلة والصلبة والغازية التي يستخدمها المتعهد والمصنعة يجب عليه ادارة تخزينها داخل المصفاة بطريقة صحيحة وموافق على مكانها من قبل دائرة السلامة والبيئة .
- المخلفات الخطرة الناتجة عن اعمال المتعهد يجب اخراجها من المصفاة اولاً بأول وذلك من قبل شركة متخصصة بالتخلص من المواد الخطرة.
- يمنع منعاً باتاً تصريف المواد الخطرة أو سكبها أو تسريبها أو التخلص منها في الارض او في اي من منشآت مصفاة البترول.

18- منع الانسكابات

- المتعهد مسؤول عن النفقات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالضرر وازالة المواد الخطرة او انسكابات الزيت بسبب المتعهد او متعهديه الفرعيين ويتضمن هذا ايضاً اعمال الشحن التابعة للمتعهد والتي تتضمن التوصيل للمستهلكين، على المتعهد الالتزام بالقوانين المحلية والمعايير المعمول بها في المصفاة اثناء تداول المواد الخطرة والزيوت.
- المواد الخطرة هي المواد التي تشكل خطر أكيد في حال انسكابها على عامة الناس والبيئة
- يتحمل المتعهد مسؤولية كافة المصابين والمساءلة القانونية الناتجة عن انسكابات المواد الخطرة من قبله.
- يجب على المتعهد الالتزام التام بكافة القوانين والانظمة الصادرة عن وزارة البيئة حول التعامل مع النفايات الخطرة .
- يتحمل المتعهد اي مُساءلة قانونية نتيجة حصول اي تلوث بيئي ناتج عن الاعمال التي يقوم بها.



- 19- يمنع قيام المتعهد بأي اعمال يكون اسفل منها حركة للموظفين او العاملين ويجب عدم ترك المواد والمعدات مُعلّقة في الوقت الذي يوجد عاملين اسفل منها.
- على المتعهد عزل منطقة العمل باستخدام الحواجز المناسبة
 - على المتعهد الالتزام بالإشارات التحذيرية والارشادية (خطر أشعة، الدخول للمخولين فقط، يمنع التدخين، عدم استخدام الاجهزة الخلوية ، مخاطر كيميائية، احذر، خطر، خطر بيولوجي)
- 20- حركة السير داخل المصفاة
- يتحمل السائق المسؤولية الكاملة عن سلامة و صلاحية مركبته اثناء تواجدها في المصفاة و يمنع تحميل الأفراد في صندوق السيارة البك-اب او القلابات او مقطورة الشاحنات.
 - التقيد بتعليمات السلامة و اشارات المرور (السرعة القصوى 30كم/ساعة).
 - يمنع منعاً باتاً التدخين داخل السيارة او خارجها او استعمال الهاتف الخليوي في حرم المصفاة.
 - يمنع استخدام اكثر من سيارة واحدة لتقديم الخدمات والاشراف على المشروع بنفس الوقت.
 - يمنع مبيت المركبات داخل المصفاة الا بموجب نموذج رسمي مخصص.
 - يزود المتعهد ببطاقة تصريح حركة لمركباته:
 - في حالة فقدان البطاقة يتم ابلاغ دائرة الخدمات الادارية من قبل الدائرة المشرفة و الشركة الناقلة/المتعهد بشكل خطي و فوراً.
 - يتحمل صاحب البطاقة كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن استعمال البطاقة من قبل الآخرين و يتم ارجاع البطاقة الى شركة مصفاة البترول في حالة انتهاء عمل المتعهد او عند انتهاء تاريخ البطاقة.

مدير دائرة السلامة والبيئة



الملحق رقم (١): نموذج العرض المالي (Lump Sum)

الكلفة المالية بالدينار الأردني	وحدة العرض	نوع العمل المطلوب
	مبلغ كامل مقطوع (Lump Sum)	تنفيذ جميع الاعمال المطلوبة المدرجة والمطلوب تنفيذها من المقاول حسب مواصفة الشروط المرجعية شاملة العمالة والمعدات والاليات وتوفير مصدر كهرباء والمستهلكات والسقالات وآليات رفع...الخ.
		المجموع الكلي غير شامل الضرائب و الرسوم الحكومية (بالكتابة والأرقام)
		أنواع وقيمة ونسبة الضرائب والرسوم (بالكتابة والأرقام)
		المجموع الكلي شامل الضرائب و الرسوم الحكومية (بالكتابة والأرقام)
		المدة الزمنية للتنفيذ والتسليم

اسم الشركة المتقدمة للمناقصة
التوقيع والختم
التاريخ

GAS GENERATOR PARTS WEIGHTS AND DIMENSION

Parts	Weights (KG)	Dimension (mm)	Elevation from the ground (mm)	Reference (DRG NO.)
DIVERTOR	3500	3000*2300	3500	SOM38138/1
Gas Duct & Silencer	2500	3000*2500	3500	76106
Vertical exhaust stack	13000	32869*1650	37000	76106 SOM43188/1
1 st piece	5000	12050*1650		
2 nd piece	3000	6780*1650		
3 rd piece	5000	12050*1650		
House of air filter and ladder	9000	4500*5000	7500	SOM39897/1
Air filter Support	1700	3903*3200	4000	SOM39897/1
Gear	6750	2300*1700	1500	SOM04217/1
Generator	35000	4000*4000	3700	SOM04217/1
Turbine package	42000	7800*3000	4000	SOM04217/1
oil cooler	6000	3000*6000	4500	76139
oil cooler Support	1500	3500*6000	4000	76139



NOTES: 1- ALL ELEVATIONS ARE REFERRED TO PLANT ELEVATION +00 CORRESPONDING TO +538.35 m AMSL.
 2- ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
 3- ALL MAINTENANCE TO THE INLET FILTER HOUSE WILL BE DONE FROM INSIDE
 4- THE FIRST BAY BRACES OF STUCK STRUCTURE NORTH SIDE COULD BE REMOVED FOR DIVERTER MAINTENANCE

REV.	REVISION	DATE	APPROVED	CHECKED	DATE
	APPROVED FOR CONSTRUCTION				
	NO CONSTRUCTION PERMITTED UNLESS THIS DRAWING IS APPROVED				

JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD.
 ZARQA

GAS TURBINE AND HEAT RECOVERY STEAM GENERATION PROJECT

PGT10 ABB SAE SADELMI X GIORDANIA TURBOUNIT OUTLINE

DRN. BY: **Muovo Pignone** CHD.
 ENG. APPL. DATE: _____

ACC. NO.: _____

SCALE: **DRG. NO.: R4 - 78100 REV.**


REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHKD.	DATE
2	General revision - All sheets	20/07/96			
1	Revised according customer comments	14/07/96			
0	ISSUE	16/05/96			


TITLE: **PGT10 ABB SAE SADELMI X GIORDANIA TURBOUNIT OUTLINE**

COMPL. BY: **N. SPM39602**

SCALE: **1/2**

PROJECT: **Muovo Pignone FIRENZE**





DIMENSIONI ESTERNE CONDOTTO 2080x2080 RIF.
 EXT. DUCT DIMENSIONS 2080x2080 REF.
 DIMENSIONI ESTERNE COIBENTAZIONE 2630x2630 RIF.
 EXT. INSULATION DIMENSIONS: 2630x2630 REF.

NOTE:
 1- PESO TOTALE TEORICO: 43150 kg
 OVERALL THEORETICAL WEIGHT: 43150 kg
 2- TUTTE LE GUARNIZIONI SONO DI FIBRA CERAMICA SP. 3 mm.
 ALL GASKETS ARE IN CERAMIC FIBRE THK. 3 mm.

POS. DENOMINAZIONE Q.T.A.	DESCRIZIONE	PESO (kg)
1	BRONZO DI VANTO	400
2	BRONZO DI VANTO	570
3	BRONZO DI VANTO	1300
4	BRONZO DI VANTO	400
5	BRONZO DI VANTO	1100
6	BRONZO DI VANTO	40
7	BRONZO DI VANTO	40
8	BRONZO DI VANTO	40
9	BRONZO DI VANTO	40
10	BRONZO DI VANTO	40
11	BRONZO DI VANTO	40
12	BRONZO DI VANTO	40
13	BRONZO DI VANTO	40
14	BRONZO DI VANTO	40
15	BRONZO DI VANTO	40
16	BRONZO DI VANTO	40
17	BRONZO DI VANTO	40
18	BRONZO DI VANTO	40
19	BRONZO DI VANTO	40
20	BRONZO DI VANTO	40
21	BRONZO DI VANTO	40
22	BRONZO DI VANTO	40
23	BRONZO DI VANTO	40
24	BRONZO DI VANTO	40

JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD.
ZARQA

EXHAUST SYSTEM
OUTLINE

DRG. NO.: R4-76106 REV. 0

SCALE: 1/1






ABB
 A11XKA112840M00Z21

CONDOTTO DI SCARICO - INSERIRE
 EXHAUST DUCT - ASSEMBLY

ABB
 N. SIM39721 1

ABB
 164051 1-A

ABB
 1/1



POS DENOMINAZIONE Q.TA	DESCRIZIONE	RESONO (Kg)
2	RACCORDO TAPER DUCT	510
3	TRATTO DIRITTO DUCT	1160
4	PANNELLO SILEN. SILENCER	486
5	PANNELLO SILEN. SILENCER	1140
6	FERRI PER PANNELLI SUPPORTO	35
7	SUPPORTO	190
8	PUNTO FISSO FUGA	1
9	GUIDE	3
10	GUARNIZIONE	3
11	VITE	3
12	ROSETTA WASHER	2
13	DADO	6
14	NUT	6
15	ROSETTA WASHER	1.5
16	DADO	4
17	NUT	10
18	VITE	3

NOTE:
1 - PESO TOTALE TEORICO= 3600Kg
OVERALL THEORETICAL WEIGHT= 3600Kg

JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD.
ZARQA

JOB DESCRIPTION
GAS TURBINE AND HEAT RECOVERY STEAM GENERATION PROJECT

TITLE
EXHAUST SYSTEM OUTLINE

DRN. BY: *Nuovo Pignone* **CHD.:** **DATE:**

ENG.: **APPD.:** **DATE:**

ENG. REF. NO.: **ACCOUNT NO.:**

SCALE: **DRG. NO.:** **R4-76106** **REV.:**

ABB **SCALE** **ISSUED** **JOB NO.** **DOCUMENT No.** **SHEET** **TOTAL SHEETS**

Al1XKA112840M**070** 1 1

REV.	DESCRIPTION	DATE	PREPARED	CHECKED	REVISIONS APPROVED

NO CONSTRUCTION PERMITTED UNLESS THIS DRAWING IS APPROVED






TITOLA - TITLE
CONDOTTO DI SCARICO - INSIEME
EXHAUST DUCT - ASSEMBLY

Numero Pignone **FIRENZE** **COMMESSA -** **SISTITUITO DA - REPLACED BY:**

1664571 123 1-A 1/1

1664571 123 1-A 1/1

QUESTO DISEGNO E' STATO ESEGUITO CON TECNICHE CAD - THIS DRAWING WAS MADE WITH CAD TECHNIQUES



CAUTIONI AGENTI DELLA STRUTTURA - CARICO AGENTE IN TUTTE LE SEZIONI

SEZIONE	SEZIONE	SEZIONE	SEZIONE	SEZIONE	SEZIONE	SEZIONE	SEZIONE
1	2	3	4	5	6	7	8
...

13 NOV 96
- FOR CONSTRUCTION -

APPROVED FOR CONSTRUCTION BY DATE REGION
NO CONSTRUCTION PERMITTED UNLESS THIS DRAWING IS APPROVED

JOSPELLI PETROLEUM REFINERY CO. LTD.
ZARQA
GAS TURBINE AND HEAT RECOVERY STEAM
GENERATION PROJECT

LUBE OIL COOLER OUTLINE


DRN. BY: *Nicola Pignone* CHO: DATE: REGION:
ENG. REF. NO.: APRO: DATE: REGION:
SCALE: DRG. NO. RA-76439 REV. 0
ABB 112640M50d 1

ABB
N.SOM.43367 /
ITEM 1810
1:25 Dis.n° 94527/851

ABB

NO.	DESCRIZIONE	Q.TA.	UNITA'	REVISIONE
1
2
3

ABB
112640M50d 1



REFERENCE DRAWING

GENERAL LAYOUT	66-76200	L0001
GENERAL LAYOUT - PLAN N. 2	64-76204	L0005
TURBOQUINT OUTLINE	66-76100	M0010
HRSG OUTLINE	66-76144	MH010
EXISTING POWER STATION AND BOILERS	65-75127	-
EXISTING PROJECT AREAS	65-75128	-
SITE PLAN OF PROJECT AREAS	64-76430	L0006
SWITCHGEAR AND BATTERY ROOM LAYOUT		

LEGEND

- 1 - GENERATOR
- 2 - MARSHALLING BOX FOR POWER CABLE FROM MCC
- 3 - MARSHALLING BOX FOR INSTRUMENTATION CONTROL CABLE
- 4 - BATTERY SET FOR UPS
- 5 - BATTERY SET FOR GAS TURBINE ESSENTIAL LOAD
- 6 - UPS AND DISTRIBUTION PANEL
- 7 - BATTERY CHARGER AND DISTRIBUTION PANEL FOR GAS TURBINE
- 8 - BOILER M.C.C.
- 9 - GAS TURBINE M.C.C.

NOTE
FINISHED GRADE LEVEL 0.00 = 535.35 m AMSL.

NO.	DESCRIPTION	DATE	BY	DATE	APPROVED
1	DESIGN	27/12/26	ABDULLAH AL-SAYED		
2	REVISED	20/11/26	ABDULLAH AL-SAYED		
3	REVISED	20/11/26	ABDULLAH AL-SAYED		
4	REVISED	20/11/26	ABDULLAH AL-SAYED		
5	REVISED	20/11/26	ABDULLAH AL-SAYED		
6	REVISED	20/11/26	ABDULLAH AL-SAYED		
7	REVISED	20/11/26	ABDULLAH AL-SAYED		
8	REVISED	20/11/26	ABDULLAH AL-SAYED		
9	REVISED	20/11/26	ABDULLAH AL-SAYED		


JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD.
ZARQA

GAS TURBINE AND HEAT RECOVERY STEAM
GENERATION PROJECT

ELECTRICAL
EQUIPMENT LAYOUT

DRN. BY: -	CHKD. BY: -	DATE: -
ENG. -	APPRD. -	DATE: -
ENG. REF. NO.:	ACCOUNT NO.:	
SCALE: 1:100	DRG. NO. R4-76426	REV. 1
1:100	A1 1XXA11128410	ED0250





FOUNDATION LOADS (Kg) EACH SUB-SOLE PLATE

MACHINE DESCRIPTION	SUB-SOLE PLATE DENOMINATION	NORMAL OPERATION LOADS								EMERGENCY LOADS				
		STATIC LOADS	NORMAL TORQUE LOADS	FRICTIONAL FORCES		FIXED POINT AND GUIDE SUPPORT LOADS		ALIGNMENT FORCES		NORMAL DYNAMIC LOADS	TURBINE ROTOR EMERGENCY LOADS	ALTERNATOR EMERGENCY LOADS	EMERGENCY SHORT CIRCUIT COUNTER PHASE	
		-Z	+Z	+X	+Y	FX	FY	+X	+Y	+Y	+Z	+Y	+Z	+Z
GAS TURBINE PGT10 BASE	A1-A2	5700	/	1995	1995	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	A3-A4	9400	/	3290	3290	/	/	/	/	450	450	2000	2000	/
	A5-A6	1750	/	612	612	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	A7-A8	4500	/	/	1575	/	/	/	/	215	215	2000	2000	/
	L-L1	/	/	/	/	/	/	1140	8000	/	/	/	/	/
LOAD GEAR	B1-B2	1875	3173	563	563	/	/	/	/	/	/	/	/	22211
	B3-B4	1000	3173	300	300	/	/	/	/	/	/	/	/	22211
	B5-B6	325	1820	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12740
GENERATOR	C1-C2	4250	765	1275	1275	/	/	/	/	/	/	/	/	8900 15050
	C3-C4	4250	765	1275	1275	/	/	/	/	/	/	/	/	8900 15050
	C5-C6	4250	765	1275	1275	/	/	/	/	/	/	/	/	8900 15050
	C7-C8	4250	765	1275	1275	/	/	/	/	/	/	/	/	8900 15050

TURBINE:

C.G. TOT. - CENTER OF GRAVITY TURBINE PACKAGE (WITH ENCLOSURE-WITHOUT OIL) - WEIGHT 42000 kg
 C.G. 1 - CENTER OF GRAVITY HIGH PRESSURE ROTOR - WEIGHT 2100 kg - 10800 RPM - 1500 kgm
 C.G. 2 - CENTER OF GRAVITY LOW PRESSURE ROTOR - WEIGHT 820 kg - 7900 RPM -1320 kgm

LOAD GEAR

TOTAL WEIGHT - 6430 Kg


GENERATOR

TOTAL GENERATOR WEIGHT - 34000 Kg





C.G. 3 - CENTER OF GRAVITY GENERATOR ROTOR - WEIGHT 10100 Kg - 1500 RPM

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
2. FOR GAS TURBINE FOUNDATION ACCORDING TO SOM 18116/4 A SPECIFICATION
3. GENERAL INSTRUCTION FOR FOUNDATION BOLTS POSITIONING ACCORDING TO ITN 02118/A.
4. THE FOUNDATION BOLTS MUST BE POSITIONED BEFORE THE FINAL CASTING.
5. IN ORDER TO AVOID THE TRANSMISSION OF THE VIBRATIONS THE MACHINE FOUNDATION BLOCK MUST NOT BE CONNECTED TO THE OTHER FOUNDATIONS.
6. DURING THE MACHINE ALIGNMENT THE FOUNDATION BOLTS NUTS SHOULD BE TIGHTENED WITH A TORQUE OF 30 Kg.m. THEN THEY SHOULD BE LOOSENED AND RETIGHTENED WITH A TORQUE OF 8 Kg.m FOR G.T. ONLY .
7. IN ORDER TO PERMIT BASEPLATE EXPANSION THE SCREWS SHOWN IN DETAILS X AND Y SHOULD BE LOOSENED OF 2-3 mm.
8. TACK WELD ROUND WASHERS, LOWER SIDE, AFTER ALIGNMENT
9. FOR DIMENSION SHOWN WITH (*), TOLLERANCE MUST NOT EXCEED ±3 mm
10. FOR CLARIFYING ABOUT NORMAL AND EMERGENCY TURBINE LOADS (FNA, FNB, FEA, AND FEB), SEE SOM38146/4.




REV.	DESCRIPTION	DATE	PREPARED	CHECKED	APPROVED
APPROVED FOR CONSTRUCTION		BY:	DATE:	REVISIONS APPROVED	
NO CONSTRUCTION PERMITTED UNLESS THIS DRAWING IS APPROVED					
JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD. ZARQA					
JOB DESCRIPTION					
GAS TURBINE AND HEAT RECOVERY STEAM GENERATION PROJECT					
TITLE					
FOUNDATION DRAWING FOR GAS TURBINE, LOAD GEAR AND GENERATOR BASEPLATE					
DRN. BY:	<i>Nuovo Pignone</i>	CHD.:		DATE:	
ENG:		APPD.:		DATE:	
ENG. REF. NO.:		ACCOUNT NO.:			
SCALE:		DRG. NO.:	R4 - 76101	REV. 2	
ABB	SCALE	DOC. SIZE	ISSUED	JOB No.	DOCUMENT No
ABB S.p.A. SAELEM	1:33.3A11XKA1.12840MGO.20				
3	REVISED WHERE SHOWN	REV. SH. 2/F	PEC.	12/11/96	
2	GENERAL REVISION - ISSUE FOR APPROVAL		Bo. No. M. Bonini Pierocchi	08.03.96	
1	GENERAL REVISION		Bo. No. BUCCIERI PIERACCINI	05/11/96	
0	ISSUE		BUCCIERI PIERACCINI	23/10/95	
REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	ESEG. PREP'D	CONTR. CHK'D	APPR. APPR'D	DATA DATE
TITULO - TITLE					ITEM N°
PGT10 GAS TURBINE FOUNDATION DRAWING					0309
N. SOM04217 /1					
Nuovo Pignone FIRENZE		COMMESSA - JOB	SCALA SCALE	LINGUA LANGUAGE	TAVOLA SHEET
		1604571	1-33 1/3	A	1/2
SOSTITUISCE IL - REPLACES			SOSTITUITO DA - REPLACED BY		
IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' DEL N.PIGNONE - A TERMINE DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF NUOVO PIGNONE - ALL RIGHTS ARE RESERVED ACCORDING TO LAW					






156	DADO 5/8"-11UNC	NUT	86	FFF 536150450	
155	ROSETTA Ø17	WASHER	86	FNC 011700450	
154	VITE T.E. 5/8"-11UNCx2"	SCREW	86	GQP 150500450	
153	DADO 3/4"-10UNC	NUT	96	FFF 536190450	
152	ROSETTA Ø21	WASHER	96	FNC 012100450	
151	VITE T.E. 3/4"-10UNCx2 1/2"	SCREW	96	GQP 190630450	
124	PIASTRINA 60x60x8 (# 22)	PLAQUE	24	VTD 15060 24	0.2
123	DADO ALTO 3/4"-10UNC ITN34050/9	HIGH NUT	24	FFE 146190450	-
122	BULL DI FONDAZ 3/4"-10UNCx250	FOUNDATION BOLT	24	VTD 15060 22	2
121	ACCESS. FISS.GRIGLIATO	CLAMP FOR GRATING	16	VTA 02211 0030	0.1
120	PIASTRA 440x380x10	PLATE	3	VTD 15060 20	13
119	PIASTRA 320x240x10	PLATE	12	VTD 15060 19	6
118	PANNELLO GRIGLIATO	GRATING PANEL	1	VTD 15060 18	11
117	PANNELLO GRIGLIATO	GRATING PANEL	3	VTD 15060 17	34
116	SCALA VTD 13965/3 Tipo 10	LADDER	1	VTD 13965 10	110
115	PARAPETTO VTD 15085/4 TIPO 1	HANDRAIL	1	VTD 15085 01	17
114	PARAPETTO VTD 15070/4 TIPO 1	HANDRAIL	1	VTD 15070 01	66
113	PARAPETTO VTD 15062/4 TIPO 1	HANDRAIL	1	VTD 15062 01	28
112	CONTROVENTO Tipo 12	BRACE	12	VTD 15060 12	15
111	CONTROVENTO Tipo 11	BRACE	12	VTD 15060 11	16
110	NPL 60x6	ANGLE	2	VTD 15060 10	6
109	TRAVE BALLATOID	BEAM	1	VTD 15060 09	40
108	TRAVE	BEAM	1	VTD 15060 08	144
107	TRAVE	BEAM	1	VTD 15060 07	147
106	TRAVE	BEAM	1	VTD 15060 06	141
105	TRAVE	BEAM	1	VTD 15060 05	328
104	TRAVE	BEAM	1	VTD 15060 04	333
103	COLONNA	COLUMN	2	VTD 15060 03	274
102	COLONNA	COLUMN	2	VTD 15060 02	272
101	COLONNA	COLUMN	2	VTD 15060 01	272

82	GUARNIZIONE 20x8	GASKET	60mt	VTR 02030007	
81	SIKAFLEX IFC	SILICONE	6	MTS 000011	
67	VITE 5/16"-18UNC x1"	SCREW	36	GQW 07025	
60	DADO AUTOBLOC. 1/2"-13UNC	SELF-LOCKING NUT	9	FGD 34612	
56	DADO 1/2"-13UNC	NUT	203	FFF 34612	
55	ROSETTA DN 13	WASHER	506	FNC 34130	
54	VITE 1/2"-13UNC x 1 3/4"	SCREW	294	GQW 12044	
53	DADO M27	NUT	32	FFF 140270450	
52	ROSETTA DN 28	WASHER	32	FNC 012800450	
51	VITE M27x90	SCREW	32	GHE 270900450	
20	FASCETTA STRINGITUBO	HOSE CLAMP	8	RFR 00633	
19	HANCOTTO FLESSIBILE	HOSE COUPLING	4	VTR 02537	
18	TUBO DN 1 1/2"	PIPE DN 1 1/2"	2	VTA 02472	6
17	STAFFA	BRACKET	2	VTD 15406	1
16	CARTUCCIA CILINDRICA	CYL. CARTRIDGE	48	VTR 02512	7
15	CARTUCCIA CONICA	CONICAL CARTRIDGE	48	VTR 02513	8
14	TRAMOGGIA-TUBO DI SOFFIAGGIO	HOPPER-PIPE	2	VTD 15394	7
13	TRAMOGGIA	HOPPER	2	VTD 15393	115
12	TETTINO 6H Dx.	HOOD	1	VTD 15365 03	380
11	TETTINO 6H Sx.	HOOD	1	VTD 15365 01	380
10	COOLER	COOLER	1	VTD 15467	120
9	RETE	SCREEN	1	VTD 13984 08	21
8	TRANSITION-PARETE SUP.	TRANSITION TOP WALL	1	VTD 15059 04	215
7	TRANSITION-PARETE Dx.	TRANSITION RIGHT WALL	1	VTD 15059 03	150
6	TRANSITION-PARETE Sx.	TRANSITION LEFT WALL	1	VTD 15059 02	155
5	TRANSITION-PARETE INF.	TRANSITION BOTTOM WALL	1	VTD 15059 01	155
4	MODULO Dx.	RIGHT MODULE	1	VFT 14992 06	1350
3	MODULO Sx.	LEFT MODULE	1	VFT 14992 04	1350
2	PASSERELLA Dx.	RIGHT WALKWAY	1	VTD 14998 03	500
1	PASSERELLA Sx.	LEFT WALKWAY	1	VTD 14998 01	550





NOTE:
1- HOOD ASSEMBLY SEE Dwg. 15365/1.



DADO 3/8"-16UNC cod. FFF 34609(*)
NUT.
ROSETTA Ø 10.5 cod. FNC 34105 (*)
WASHER
RONDELLA GROVER Ø 10.5 cod. FNP 34105 (*)
SPRING-WASHER
(*) FORNITE CON MODULI FILTRANTI ITEM 3-4
(*) SUPPLIED WITH FILTER MODULE ITEM 3-4
BULLONE TTOS 3/8"-16UNC x 4" cod. VTR 02539 (*)
SCREW
DADO SPECIALE 3/8"-16UNC cod. VTR 02540 (*)
NUT
PARETE MODULO PJ
MODULE WALL PJ

APPR. APPR.D.	<i>[Signature]</i>	Nuovo Pignone	LANG I-A
DATA DATE	12-11-96	FIRENZE	TAV. SH 1/2
REV.	1	ITEM 1701	N. SOM 39097 / 1

2	Rev. item 545556	INTEC	Saluzzi	T.T.	22-07-96
0	EMISSIONE	INTEC	Saluzzi	Tomassini	11-07-96
REV.	DESCRIZIONE	ESEG.	CONTR.	APPR.	DATA
3					
2					
1					
N.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	CODICE	N.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	CODICE
TITOLO	FILTER HOUSE PJ-DF PGT 10 -JORDAN-ASSEMBLY				FORMATO
	VTD 58041				A1
Inso S.p.A.	Sistemi per le infrastrutture sociali PORTO RECANATI				SCALA 1:50
IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' DELLA INSO. A TERMINE DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO					



PERMANENT LOADS

NODE	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
1	-7.93780+00	-8.00320+00	-9.72670+01	+1.30250-02	-1.81000-01	+6.87850-05
2	+7.93780+00	-8.00320+00	-9.72680+01	+1.30250-02	+1.81010-01	-6.87830-05
3	-7.93780+00	+8.00330+00	-9.72680+01	-1.30760-02	-1.81000-01	-6.87920-05
4	+7.93790+00	+8.00330+00	-9.72680+01	-1.30750-02	+1.81010-01	+6.87890-05

EARTHQUAKE +Y

NODE	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
1	+2.12710+00	+1.17630+01	+9.13330+01	-2.07810-01	-6.39050-01	-1.62170-05
2	+2.12710+00	+1.17630+01	+9.13330+01	-2.07810-01	+6.38970-01	+1.62080-05
3	-4.08800-02	+1.17430+01	-9.13330+01	-2.07430-01	-8.46310-02	-1.72060-04
4	+4.09110-02	+1.17430+02	-9.13310+01	-2.07420-01	+8.47150-02	+1.72050-04

EARTHQUAKE +X

NODE	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
1	+1.88630+01	+3.71850-01	+8.71460+01	-7.65700-03	+8.47200+00	+7.34510-04
2	+4.73680+00	-6.26820-01	-8.71460+01	+7.18610-03	+1.33450+01	-3.35810-04
3	+1.88630+01	+3.71940-01	+8.71440+01	+7.72370-03	+8.47200+00	-7.34660-04
4	+4.73680+00	+6.26920-01	-8.71440+01	-7.24800-03	+1.33450+01	+3.35900-04

- FOR WIND -X, WIND -Y, EARTHQUAKE -X, EARTHQUAKE -Y THE CONSTRAINT ACTIONS CAN BE ASSUMED FROM SYMMETRIC CONSIDERATIONS

DIAGONAL WIND

NODE	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
1	+1.44830+02	+9.15560+01	+8.52520+02	-4.92540+00	+6.16840+01	-2.65950-03
2	+3.79200+01	+2.49880+01	-1.50460+01	-3.32270+00	+9.73180+01	-7.27690-03
3	+3.05890+01	+8.67030+01	-2.09970+02	-4.87120+00	+8.49710+01	-8.95750-03
4	+3.11970+01	+2.98710+01	-4.92090+02	-3.37140+00	+8.62110+01	-5.37340-03

WIND +Y


NODE	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
1	+9.36330+00	+7.57300+01	+4.44530+02	-5.02710+00	-2.73540+00	+5.37010-04
2	-9.36340+00	+7.57290+01	+4.44520+02	-5.02710+00	+2.73510+00	-5.37200-04
3	-2.12940-01	+7.35000+01	-4.44530+02	-5.02440+00	-4.38740-01	-1.75380-04
4	+2.13080-01	+7.34990+01	-4.44520+02	-5.02430+00	+4.39150-01	+1.75190-04

WIND +X

NODE	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
1	+1.19610+02	+1.56820+00	+4.19060+02	-3.31210-02	-5.67280+01	+4.21870-03
2	+3.48680+01	-3.10440+00	-4.19060+02	+3.02850-02	+8.61230+01	-2.23720-03
3	+1.19610+02	-1.56880+00	+4.19050+02	+3.34120-02	+5.67280+01	-4.21950-03
4	+3.48680+01	+3.10490+00	-4.19050+02	-3.05460-02	+8.61230+01	+2.23780-03

LOADS TABLE Kg.

PLATE	STATIC LOAD			WIND LOAD			BARGE TRASP.		
	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz
D1									
D2									
D3									
D4									
E1									
E2									
E3									
E4									



- NOTES:
- 1)- FOR TESTS AND INSPECTIONS SEE JOB SPECIFICATION MENTIONED IN ORDER.
 - 2)- S.M.S.: FIELD ASSEMBLING, WELDING WITHOUT EXTRA LENGTH AT EDGE.
 - 3)- POS. 15 REMOVE AFTER FINAL ASSEMBLY.
 - 4)- THE ROD ON THE EXPANSION JOINT SHALL BE REMOVED AFTER DUCT ASSEMBLING.
 - 5)- LIFTING EYEBOLTS WITH VERTICAL SAFE WORKING LOAD 10 TONNEF FOR EACH EYEBOLTS SHALL BE USED.
 - 6)- USE SCREW PT 15 FOR THE LEVELLING. THE SCREW MUST BE REMOVED AFTER DUCT ASSEMBLING.
 - 7)- ± 10mm. HORIZONTAL AND ± 10mm. VERTICAL ARE THE MAXIMAL MISALIGNMENT FOR EXPANSION JOINT MOUNTING.
 - 8)- THE ROD ON THE EXPANSION JOINT CAN BE USED FOR COMPRESS THE JOINT DURING THE INSTALLATION.

TOTAL WEIGHT: 12058 Kg.

APPR. APPROV. *[Signature]* **Nuovo Pignone** LANG A
 DATA DATE 3-9-97 FIRENZE
 ITEM 1711 TAV. SH 1/2
 REV. 0 N. 50143188 1/1

2	Added Table 1 & revised materials on tab. 2	IPC	1/1	1/1	18-03-96
1	ISSUED FOR CONSTRUCTION	IPC	1/1	1/1	17-05-96
0	ISSUED	IPC	1/1	1/1	18-03-96
REV.	DESCRIZIONE	ESEG.	CONTR.	APPR.	DATA
3					
2					
1					
N.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	CODICE	N.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	CODICE
TITOLO PGT10 ABB SADELMI X GIORDANIA BY-PASS VERTICAL STACK SCHEMATIC ASSEMBLY EXHAUST STACK					
DISEGNO		FORMATO			
VIT01		570107		A1	
SCALA		TAVOLA		TAVOLA SEGUENTE	
1:50		01		02	
Inso S.p.A. Sistemi per le Infrastrutture sociali PORTO RECANATI					
IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' DELLA INSO. A TERMINE DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO					

Sed. INSO LITEC-SAD 1